

# 锅炉设备工业锅炉设备 维修清洗运行企业能力 等级证书 全国认可证书

产品名称	锅炉设备工业锅炉设备 维修清洗运行企业能力 等级证书 全国认可证书
公司名称	清远远中咨询科技有限公司
价格	7200.00/套
规格参数	品牌:远中 可办地区:全国各地 办理时间:3-7个工作日
公司地址	清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E幢首层 47号铺
联系电话	13750135404 13750135404

## 产品详情

### 锅炉设备（工业锅炉）设备维修清洗运行企业能力等级证书 全国认可证书

锅炉是一种换热设备，设备运转加热的同时也在不断的注入冷水，在这过程中就会形成水垢，而且水垢会越来越积越多，使锅炉的换热效率大大降低，主要表现为锅炉耗气量增大、供热不足、卫生热水时冷时热、热水量减小等症状，严重时会导致锅炉内胆被毁坏。所以任何一款燃气锅炉在使用二至三年后就必须要对其进行清洗保养。

#### 锅炉清洗的关键：

第1步：清洁除垢。在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂，对锅炉进行清洗除垢，根据垢量多少确定清洗循环的时间和药剂用量的多少，确认全部垢质清洗下来之后再开始下一步的清洗程序。

第二步：清水清洗。将清洗设备和锅炉连接好后，需要用清水循环清洗10分钟，检查系统状态，是否有泄漏，同时将浮锈清洗掉。

第三步：剥离防腐清洗。按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓蚀剂，循环清洗20分钟，使垢质和清洗的各部件分离，同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理，防止除垢清洗时清洗剂对锅炉内部件产生腐蚀。

第四步：钝化镀膜处理。加入钝化镀膜剂，对锅炉清洗系统进行钝化镀膜处理，防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。

通常采用固定式密封技术，典型代表是豪顿华公司。针对间隙自调装置（LCS）因维护工作量大、技术要求高而可能产生的漏风率高的问题，以及因扇形板在线调节带来的静密封漏风率大的问题，采用将静密封片和密封板焊接，扇形板运行中处于固定位置，以长期降低直接漏风。优点是维护简单，漏风率长期稳定，静密封片寿命延长；不足之处是热态时难以在线调节密封板，若冷态时对热态间隙计算和预留不当，或热态时烟气温度偏离设计值，则漏风率将较高。豪顿华公司有专门的间隙计算软件进行热态间隙预留并对用户保密。华能白杨河等电厂原空预器采用间隙自调装置，因自调装置运行不正常，而将密封型式改为固定式密封，漏风率基本稳定在7%左右，应进一步积累经验，通过精心调整进一步降低漏风率。