

# 屠宰养殖污水处理设备厂家价格

产品名称	屠宰养殖污水处理设备厂家价格
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

## 产品详情

### 屠宰养殖污水处理设备厂家价格

接触氧化池采用三级推流式，逐级去除有机污染物，总接触停留时间为12.7h，总水力停留时间为15.3h。

风量分触氧化池55%，二级接触氧化池25%，三级接触氧化池20%。悬挂在每个生物池中的填料都是弹性填料，由拉毛PP材质的丝条和绞绳制成，呈圆形刷状，比表面积大，能附着大量微生物。

此外，填料挂膜快，容易脱膜。运行时，丝条可以切割气泡，使大气泡切割成小气泡，增加气液接触面积，促进氧气传递，从而提高处理效果。

根据屠宰废水的设计工艺流程，对机械格栅、污水提升泵、罗茨鼓风机等关键设备进行单机调试。然后调试各处理单元(调节池、气浮、水解酸化、好氧处理、污泥浓缩等)。

生物处理系统以生活污水为培养水源，分别注入水解酸化池和各级生物接触氧化池。

加入后，根据正常水位条件，连续闷曝3~7d，曝气期间不进水。当微生物生化条件正常时，可开始进入废水，进水量由小到大逐渐调整，使微生物逐渐适应。在培养和驯化微生物的过程中，加入氮、磷等营养物质，促进菌种的生长和挂膜。连续进水近3个月，废水处理系统排放口出水清澈，呈微黄色。

#### 1.异常出水：

检查接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池管道是否堵塞(堵塞物一般为脱落的生物膜和损坏的弹性立体填料)。

## 2.接触氧化池曝气不均匀：

检查曝气风机出口阀是否在正常位置，曝气头是否损坏。

## 3.生物膜接触效果不明显。

A.检查接触氧化池的曝气是否均匀，二沉池的污泥是否泵；

B.如果上述情况正常，向池塘添加适量的营养物质（糖、尿素等）。

## 4.出水水质不达标。

A.进水过多；

B.接触氧化池曝气不均匀或长时间停运(此时必须重新培育生物膜)；

C.沉淀池污泥过多(污泥必须彻底清除)；

消毒装置停运，出水长期不消毒。

## 5.自动控制故障。

A.检查自动控制柜电源是否正常；

B.检查配套提升泵和曝气风机是否损坏(此时电流过大，短路开关自动断开)。

## 屠宰养殖污水处理设备。

洗涤污水处理设备、肉制品加工污水处理设备、医疗污水处理设备、畜牧屠宰场污水处理设备、屠宰污水处理设备、屠宰污水处理设备、猪屠宰污水处理设备、埋地屠宰污水处理设备、综合屠宰污水处理设备、鸡、鸭、羊、猪屠宰污水处理设备、养殖污水处理设备、养殖废水处理设备、养殖场污水处理设备、鸡、鸭、羊、猪养殖场污水处理设备、猪养殖污水处理设备、鸡、鸭、羊、猪屠宰污水处理设备、屠宰场污水处理设备、屠宰场污水处理设备、综合污水处理设备、生活污水处理设备等。

## 综合污水处理设备的安装与调试。

1.根据安装图和基础图，准备基础以安装平面图的尺寸为准，做好混凝土底板。

2.安装时，管道必须严格按照安装图纸连接。设备就位后，用橡胶垫紧固连接管道，使连接处不渗漏。注意设备安装图和管道连接图按标准连接和平面布置。如果用户要求，可以随意安排，但必须在订购合同时提出。

3.设备就位时应考虑管道的安装和连接。设备就位时，必须按照说明书中设备的重量和起重机的吨位，安装顺序按照现场对照图就位。气缸的位置和方向不，相互距离必须正确。

4.设备安装完毕后，可以用土填充到设备周围和间隙中进行夯实，平整地面填土时应注意:

(1)设备人孔盖板必须比地板高50mm左右；

(2)人孔盖板上的进气口不得被土堵塞。

