

流动式破碎机展示 流动式破碎机 邑工破碎机型号齐全

产品名称	流动式破碎机展示 流动式破碎机 邑工破碎机型号齐全
公司名称	河北邑工矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市肥乡区邯东工业区民生路南段
联系电话	18631008819 18631008819

产品详情

圆锥破碎机的故障解决方法

动锥突然转速加快，产生原因：动锥下沉或球面止推轴承损坏；锥形衬套上窜活动致使其与主轴间隙不足。解决方法：调整间隙。传动轴回转不均匀，产生强烈的敲击声之后皮带轮转动，动锥不动，产生原因：齿轮磨损严重或损坏；联接键损坏；主轴折断。解决方法：停机更换齿轮，并使啮合间隙合乎要求；更换联接键；更换主轴，加强除铁工作。

河北邑工矿山机械有限公司主要生产破碎机、砂石生产线、高空旋转输送机、粉碎机、碎石机、无水洗煤设备、环保除尘设备等各种设备。

反击式破碎机的性能特点

反击式破碎机的性能特点：无键连接，检修方便，经济可靠；破碎功能全、生产率高、机件磨损小、综合效益高；高铬板锤，抗冲击、抗磨损、冲击力大；构造简单、体积小、生产能力大、生产成本低。进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高；破碎比大，可达40，因此可以简化破碎流程，流动式破碎机定做，可使三段破碎变成两段或一段破碎，降低选矿厂设备费用。

河北邑工矿山机械有限公司系一所正规化民营企业，注册资金300万，自成立以来，始终坚持“诚信为本、品质至上”的经营理念，流动式破碎机，追求严谨的工作作风，流动式破碎机厂址，超越时代挑战传统的思想观念，艰苦奋斗，持之以恒，不畏艰难，勇往直前。

破碎机强烈振动，破碎圆锥部自转很高，产生原因：主轴与衬套间缺油或油中有灰尘；锥形衬套的间隙不足；碗形轴承瓦磨损或制造原因，接触面深达内圆，圆锥躯体下沉。解决方法：检修或更换衬套、主轴等，并找出缺油原因，消除之；调整衬套间隙；重新研刮，并达到要求。

河北邑工矿山机械有限公司企业拥有现代化的管理体系，金加工设备，完善的检测手段，产品有破碎机、砂石生产线、高空旋转输送机、粉碎机等，欢迎致电咨询！

流动式破碎机展示-流动式破碎机-邑工破碎机型号齐全由河北邑工矿山机械有限公司提供。河北邑工矿山机械有限公司是从事“破碎机、履带式破碎机、粉碎机、砂石生产线、配煤机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。