

河北PENTAX宾得EPM-1000冷光源维修公司

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 河北PENTAX宾得EPM-1000冷光源维修公司 |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311 |
| 联系电话 | 18749157365 |

产品详情

河北PENTAX宾得EPM-1000冷光源维修公司 河北PENTAX宾得EPM-1000冷光源维修公司 广州云启设备有限公司是广东省从事各种（国产，进口）摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修服务的单位。本公司拥有从事摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修多年的工程师；拥有上先进的测试仪器和的维修人员。本公司技术力量雄厚，检测设备齐全先进，能承接各大，中，小级的设备维修和设备维护等任务。如动力系统，手术器械，电子设备，B超，软性内窥镜，硬管镜，电子腹腔镜等。从我司成立到目前，我们已经为多家机构解决了很多设备故障，同时也用我们的服务征服了很多业界人士，没有，只有更好，我秉承顾客至上，服务的经营理念，愿与您共建长期合作关系，共创美好未来。

Smith&Nephew施乐辉560H|REF72200561摄像头维修 故障现象：摄像头调焦镜变焦失灵；
检测结果：调焦镜变焦损坏； 维修方案：维修摄像头调焦镜；

Smith&Nephew施乐辉摄像系统维修常见型号：

Smith&Nephew施乐辉：325Z、350、360、450P、460P、460H、560P、HD900、ED-3。

摄像系统维修品牌：R.WOLF狼牌、Olympus奥林巴斯、STORZ史托斯、Stryker史赛克、Smith&Nephew施乐辉、ACMI美国顺康、GIMMI吉米、WISAP威萨普、Panasonic松下、Rudolf诺道夫、Schoelly雪力、Ackermann艾克曼、AESCULAP蛇牌、Linvatec林弗泰克等。

#摄像——三晶片摄像#先通过棱镜将光线分为三原色光，通过三块晶片分别处理，这样的摄像，叫三晶片摄像（3-chipCamera）。特点：(1)像素多，分辨率高(2)色彩还原好。例如：STORZ222000摄像、STORZ20221134摄像头等。所有信号只经过一块晶片处理的摄像，称为单晶片摄像。其缺点主要表现为：(1).分辨率较低(2).色彩还原不好。例如：STORZ20212120摄像、STORZ20212134摄像头、Wolf5512摄像等。

维修案例：设备名称：STORZ 20221034摄像头 检测故障：接触不良；线缆坏；维修方案：重新接线；
维修周期：7个工作日 保修周期：6个月 河北PENTAX宾得EPM-1000冷光源维修公司
PENTAX宾得EPM-1000冷光源维修公司河北

广州云启设备有限公司是一家维修摄像系统的售后维修服务平台。拥有十多年工作经验的工程师数名，各型号测主机及摄像头资源充足。公司经营发展的长期目标是将医用内窥镜做专、做深、做精，使之成

为全国内窥镜行业技术进、开发能力强、质量硬、辐射广、服务的企业。

高清三晶片摄像系统（摄像主机和摄像头）

- 1、全数字三晶片摄像系统，摄像头CCD 1/3英寸带有HD标志，逐行扫描；
- 2、采集及输出图像像素 1280*1024，水平分辨率 1100线；
- 3、摄像主机大屏幕液晶显示窗口，具有中文操作界面，并可显示九种手术模式---腹腔镜、关节镜、泌尿外科镜、鼻窦镜、软镜、微型腹腔镜等；
- 4、图像采集输出模式为16：9及4：3；
- 5、摄像头连线为黄金接头，具有抗腐蚀能力，使图像更稳定，摄像头更耐用；
- 6、数字化图象增强具有16级可调；
- 7、拥有2组DVI数字信号输出及一组DVI数字光纤输出---确保高清晰度图象的输出质量，真正达到了近、中、远距离信号传输无损失；
- 8、摄像头上有可发光的与主机面板功能按钮图标一致的遥控键，可遥控白平衡，图像的放大缩小，或亮度大小。
- 9、内置宽带网接口，自动联网自动升级，可声控。

维修案例一：设备名称：STORZ 20221030摄像头 检测故障：无法正常使用线缆破损，有干扰

维修方案：重新接线，更换护套 维修周期：5个工作日 保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：STORZ H3-Z摄像头 检测故障：不能正常工作CCD损坏 维修方案：更换CCD

维修周期：3-5工作日 保修周期：6个月"

河北PENTAX宾得EPM-1000冷光源维修公司PENTAX宾得EPM-1000冷光源维修公司

[贵州潘太克斯PENTAXEPK-i内镜主机维修找云启](#)