

# 湖南富士能FUJINONXL4400冷光源维修找那家

产品名称	湖南富士能FUJINONXL4400冷光源维修找那家
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

湖南富士能FUJINONXL4400冷光源维修找那家 湖南富士能FUJINONXL4400冷光源维修找那家 广州云启设备有限公司经过多年的设备安装维修实践，提供中小型设备维护服务。设备咨询、检测、维修、保养、保修的服务性公司。我公司创建以来，以“崇尚科学、恪守诚信、求真务实、和谐发展”的经营方针，现正向“质量至上、管理创新”的方向稳步发展，以良好的社会效益和经济效益回报社会和广大新老客户。

摄像系统维修品牌：R.WOLF狼牌、Olympus奥林巴斯、STORZ史托斯、Stryker史赛克、Smith&Nephew施乐辉、ACMI美国顺康、GIMMI吉米、WISAP威萨普、Panasonic松下、Rudolf诺道夫、Schoelly雪力、Ackermann艾克曼、AESCULAP蛇牌、Linvatec林弗泰克等。摄像系统常见故障：

摄像主机：图像模糊、图像偏色、图像闪屏、无图像输出、主机无法启动等。

摄像头：图像有干扰、图像偏色、调焦或变焦失灵、卡口松动、护套断裂、线缆破损等。

冷光源：无光源输出、主机无法启动，光源闪烁、灯泡不亮、计时报警等。

气腹机：故障代码报错、压力不稳、气压不足、无气体输出、无法开机等。

导光束：线缆外皮破损、导光纤断丝亮度不够、导光头灼烧损坏、转接头损坏等。

设备种类品牌型号 摄像系统STORZ20222020、22200020、20223020、20222120、20212120、20232120，20242120，20221034，20221030，20222120，20242120，20212134，2021003

Stryker597、688I、888/888I、988/988I、1088/1088I、1188/1188I OLYMPUSOTV-S4、OTV-S5、OTV-S6、OTV-S7、OTV-SX、OTV-SX2、OTV-ST、OTV-SC、OTV-SEOTV-SP1 PANASONICGP-KS822、GP-US522、GP-KS162、GP-KS152、GP-US742 AESCULAPPV280、PV410、PV431

RUDOLFC3011、C2011、C2001 Ackermann15-1703、16-2003、LEMKEMC204、MC304、TC804

维修案例：设备名称：Stryker摄像头 检测故障：图像有干扰；线缆坏；维修方案：重接线缆；

维修周期：5个工作日 保修周期：6个月 湖南富士能FUJINONXL4400冷光源维修找那家

富士能FUJINONXL4400冷光源维修找那家湖南

广州云启设备有限公司拥有从事摄像系统工作的技术人员，可为客户提供客户所需的满足市场所需的一

整套产品和售后服务方案。丰富的设备维修经验，使用先进的测试仪器，可对在线集成电路进行功能测试、比较及功能模拟。保护客户利益，降低运营成本，保障设备的精细化维修，精湛的技术快速找出问题所在，减少不必要的成本付出。提供完善的售后服务，质保服务，达到高标准维修等级。严格的管理制度和流程，提供、严谨的售后服务。广州云启-冷光源维修Stryker史赛克X8000/L9000冷光源维修施乐辉SMITH&NEPHE500XL冷光源维修 Storz史托斯175W，300W冷光源维修 Wolf郎牌5123，5412冷光源维修 维修案例一：设备名称：STRYKER988i摄像头  
检测故障：图像干扰；线缆接触不良；维修方案：维修线缆；维修周期：5个工作日 保修周期：6个月

维修案例二：STORZ摄像头22220055图像呈绿色，有雪花噪点 设备名称：STORZ摄像头2222005  
检测结果：CCD老化损坏 维修方案：更换CCD组件 维修周期：4个工作日 保修周期：非人为保6个月"

湖南富士能FUJINONXL4400冷光源维修找那家富士能FUJINONXL4400冷光源维修找那家

[青海潘太克斯PENTAXEPK-150C内镜主机维修咨询](#)