

云南PENTAX宾得EPK-700冷光源维修要多久

产品名称	云南PENTAX宾得EPK-700冷光源维修要多久
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

云南PENTAX宾得EPK-700冷光源维修要多久 云南PENTAX宾得EPK-700冷光源维修要多久 广州云启设备有限公司经过多年的设备安装维修实践，提供中小型设备维护服务。设备咨询、检测、维修、保养、保修的服务性公司。我公司创建以来，以“崇尚科学、恪守诚信、求真务实、和谐发展”的经营方针，现正向“质量至上、管理创新”的方向稳步发展，以良好的社会效益和经济效益回报社会和广大新老客户。

部分机器型号：奥林巴斯OLYMPUS冷光源及图像处理中心：CLE-10、CLE-4、CLV-E、CLV-10、CLV-U20、CLV-U40、CV-E、CV-100、CV-145、CV-150、CV-200、CV-240、CV-260等。40、BF-1T40、BF-P60、BF-MP6、BF-30、LF-TP、LF-GP、LF-DP、CHF-P20、CHF-P20Q、CHF-XP20、CHF-T20、CYF-2、CYF-3、ENF-P3、ENF-T3、ENF-L3、ENF-P4、HYF-1T、HY-P等。

富士能（FUJINON）：冷光源及图像处理器：W-88A、EVE—S99、EPX-2200、EPX-2500HD、EPX-401（VP401 + XL401）、EPX-4400（VP4400 + XL4400）、EPX-4400HD（VP4400HD + XL4400）

宾得/潘太克斯（PENTAX）：图像处理器：EPK-

i、EPK-700、EPK-1000、EPK-150C、SAFE-3000、EPM-1000、EPM-3300、EPM-3500等。

云南PENTAX宾得EPK-700冷光源维修要多久 维修AESCULAP蛇牌PV411PV280PV413腔镜摄像系统

维修Ackermann艾克曼16-2003CCD,Ackermann15-1700,Ackermann15-1703CCD内镜摄像系统

维修RUDOLF诺道夫(鲁道夫)C2011C2001C3011内镜摄像系统

维修伟伦WelchAllynVDX-300PAL腔镜摄像仪

维修SOFAMORDANEK枢法模VIDEOINTEGRATORMODEL9500MICRO-ENDOSYSTEMS摄像仪

维修DELON德龙F-068DF-168DF-368D全系列腔镜摄像仪 维修smith&nephew450P3-CCDsmith&nephew460H CAMERA,smith&nephewDyonicsED-3,smith&nephewDyonicsHD900内窥镜摄像仪

维修案例：设备名称：STORZ 20212030摄像头

检测故障：按钮正常向上操作时，图像会消失，向下则使用正常。线缆故障。

维修方案：更换线缆，测试。 维修周期：3个工作日 保修周期：6个月

云南PENTAX宾得EPK-700冷光源维修要多久 PENTAX宾得EPK-700冷光源维修要多久 云南

广州云启设备有限公司坐落于广东省广州市珠村，通过周边发达的高速公路、铁路、水路及网与和世界的各主要城市相连。经济发达，交通便利，区域优势得天独厚。广州云启是一家内窥镜售后服务商，我们具有精湛的技术和十多年工作经验的工程师。作为一家技术服务型公司我们坚持“以技术为资本，以客户为中心”的标准来严格要求自己，保证用户的满意度抵制一切坚持不走捷径，踏踏实实。

部分机器型号：奥林巴斯OLYMPUS冷光源及图像处理中心：CLE-10、CLE-4、CLV-E、CLV-10、CLV-U20、CLV-U40、CV-E、CV-100、CV-145、CV-150、CV-200、CV-240、CV-260等。40、BF-1T40、BF-P60、BF-MP6、BF-30、LF-TP、LF-GP、LF-DP、CHF-P20、CHF-P20Q、CHF-XP20、CHF-T20、CYF-2、CYF-3、ENF-P3、ENF-T3、ENF-L3、ENF-P4、HYF-1T、HY-P等。

富士能（FUJINON）：冷光源及图像处理器：W-88A、EVE—S99、EPX-2200、EPX-2500HD、EPX-401（VP401 + XL401）、EPX-4400（VP4400 + XL4400）、EPX-4400HD（VP4400HD + XL4400）

宾得/潘太克斯（PENTAX）：图像处理器：EPK-

i、EPK-700、EPK-1000、EPK-150C、SAFE-3000、EPM-1000、EPM-3300、EPM-3500等。

维修案例一：设备名称：STORZ摄像头 检测故障：不能正常工作拆卸痕迹明显，卡口损坏

维修方案：更换卡口 维修周期：7-10工作日 保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：施乐辉摄像头 检测故障：不能正常使用线缆和护套高温损坏，图像花屏

维修方案：更换线缆 维修周期：3-5个工作日 保修周期：6个月"

云南PENTAX宾得EPK-700冷光源维修要多久PENTAX宾得EPK-700冷光源维修要多久

[湖南富士能FUJINONXL4400冷光源维修找那家](#)