

辽宁富士能FUJINONEPX-2500HD冷光源维修案例

产品名称	辽宁富士能FUJINONEPX-2500HD冷光源维修案例
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

辽宁富士能FUJINONEPX-2500HD冷光源维修案例
广州云启设备有限公司从事各种设备的维修，摄像主机维修、摄像头维修、冷光源维修、气腹机维修、射频仪维修、高频电刀维修、超声刀主机维修、内镜系统维修等，同时我们兼职器械进口耗材的销售等。我们欢迎海内外各界同仁来公司做客、携手合作、共谋发展、共创未来
我们的宗旨：一次合作，终生朋友；诚信为本，服务为先；用户，致胜。

维修史道司型号有：20232020，20251130，20242020，20221034，20221030，20222020，20212020，20212034，20210034，20212030，20210030单晶片、三晶片内窥镜摄像系统，STORZtricamSLpal；STORZSCBtricamSLII；telecamDXpal；telecamSLpal

接头（1）：插头（以下简称插头）也可称插头座，广泛应用于各种电气线路中，起着连接或断开电路的作用。线缆通过接头跟主机进行通讯。接头跟线缆匹配，常有17芯，19芯的。接头（2）：插头有不同的分类方法。按照频率分，有高频插头和低频插头；按照外形分有圆形连接器，按照用途分：机柜用插头，音响设备用插头，电源插头，特殊用途插头等等。辽宁富士能FUJINONEPX-2500HD冷光源维修案例
富士能FUJINONEPX-2500HD冷光源维修案例

维修案例：设备名称：STORZ 20221034摄像头 检测故障：图像有干扰图像有干扰，线缆问题。
维修方案：更换线缆。 维修周期：2个工作日 保修周期：6个月

广州云启设备有限公司是广东省从事各种（国产，进口）摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修服务的单位。本公司拥有从事摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修多年的工程师；拥有上先进的测试仪器和的维修人员。本公司技术力量雄厚，检测设备齐全先进，能承接各大，中，小级的设备维修和设备维护等任务。如动力系统，手术器械，电子设备，B超，软性内窥镜，硬管镜，电子腹腔镜等。从我司成立到目前，我们已经为多家机构解决了很多设备故障，同时也用我们的服务征服了很多业界人士，没有更好，只有更好，我秉承顾客至上，服务的经营理念，愿与您共建长期合作关系，共创美好未来。
富士能FUJINONEPX-2500HD冷光源维修案例 辽宁 Smith&Nephew施乐辉460H/REF72200091摄像头维修

故障现象：没有图像；检测结果：CCD损坏；维修方案：更换CCD；维修案例一：
设备名称：OlympusOTV-SX2摄像头 检测故障：图像闪烁。线缆故障。维修方案：更换线缆，测试。
维修周期：2个工作日 保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：WOLF 5507.901摄像头 检测故障：图像模糊；CCD松动；
维修方案：维修CCD；维修周期：10个工作日 保修周期：6个月"
辽宁富士能FUJINONEPX-2500HD冷光源维修案例

[河北富士能FUJINONW-88A内镜主机维修咨询](#)