

湖北富士能FUJINONVP4400HD冷光源维修推荐

产品名称	湖北富士能FUJINONVP4400HD冷光源维修推荐
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

湖北富士能FUJINONVP4400HD冷光源维修推荐 湖北富士能FUJINONVP4400HD冷光源维修推荐 广州云启设备有限公司是一家从事摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械维修的高技术企业，以精湛的技术和诚信的服务为各类摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械提供电子电路板芯片级维修、触摸屏维修、驱动板维修、高压板维修、线缆维修、开关元器件维修等技术服务。公司拥有一支多年从事进口设备、板卡芯片级维修及技术服务的队伍，在长期的实践中积累了丰富的经验，对维修方面具有修复率高、维修周期短、价格合理、无原理图等维修特点。在长期的摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械维修工作中我们总结了一套行之有效维修技巧，可实现精、准、快式维修，以使您的设备尽快恢复运行，减少停产带来的不必要损失。

狼牌5131/5132300W氙灯光源 色温5600K 300W氙灯与三晶片摄像系统结合图像质量达到，，，佳
氙灯灯泡使用寿命为500-1000小时 调节开关为触摸键 调光方式为自动，局部，手动三种方式
可通过摄录仪远程控制光强 面板可用酒精消毒
具有自动快门功能，在自动调节方式中能自动调节和补偿图像的亮度 简单易行的侧开窗更换灯泡

湖北富士能FUJINONVP4400HD冷光源维修推荐 富士能FUJINONVP4400HD冷光源维修推荐 广州云启的摄像系统维修第三方服务商，内窥镜系统维修、摄像系统维修、软镜图像处理器等。服务的品牌有：Olympus、storz、stryker、wolf、康美、阿克曼、富士、宾得等内窥镜系统维修。

史赛克stryker内窥镜摄像系统常见的维修型号：史赛克strykeL900冷光源维修

史赛克strykeX600冷光源维修 史赛克strykeX800冷光源维修 史赛克stryke59摄像头维图像干扰，维修线缆

史赛克stryke59摄像头维图像干扰，维修线缆 史赛克stryke68摄像头维图像干扰，维修线缆

史赛克stryke78摄像头维图像干扰，维修线缆 史赛克stryke81摄像头维图像干扰，维修线缆

史赛克stryke882T摄像头维图像干扰，维修线缆 史赛克stryke88摄像头维图像干扰，维修线缆

史赛克stryke888摄像头维图像干扰，维修线缆 史赛克stryke98摄像头维图像干扰，维修线缆

史赛克stryke108摄像头维图像干扰，维修线缆 史赛克stryke118摄像头维图像干扰，维修线缆

史赛克stryke128摄像头维图像干扰，维修线缆 史赛克stryker1488摄像头维图像干扰，维修线缆

维修案例：设备名称：STRYKER1288摄像头 检测故障：图像花屏线缆断 维修方案：更换线缆

维修周期：7-10工作日 保修周期：6个月 湖北富士能FUJINONVP4400HD冷光源维修推荐
湖北富士能FUJINONVP4400HD冷光源维修推荐

广州云启设备有限公司经过多年的设备安装维修实践，提供中小型设备维护服务。设备咨询、检测、维修、保养、保修的服务性公司。我公司创建以来，以“崇尚科学、恪守诚信、求真务实、和谐发展”的经营方针，现正向“质量至上、管理创新”的方向稳步发展，以良好的社会效益和经济效益回报社会和广大新老客户。 医用冷光源

医用LED冷光源采用目前上进的LED发光技术，更环保；外观设计时尚，LED触摸屏使操作更人性化，简易方便，LED发光模组使用寿命；至少4万小时，相比于老式的氙灯，LED输出光线更均匀，温度也更安全。 维修案例一：设备名称：STRYKER1488-020-125调焦镜
检测故障：不能正常工作图像右偏，无法调焦 维修方案：更换调焦镜 维修周期：5-7工作日
保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：Stryker988i摄像头 检测故障：图像偏色，摇曳线缆图像有干扰。线缆受损。
维修方案：维修线缆。 维修周期：2个工作日 保修周期：6个月"

湖北富士能FUJINONVP4400HD冷光源维修推荐富士能FUJINONVP4400HD冷光源维修推荐

[辽宁富士能FUJINONEPX-2500HD冷光源维修案例](#)