

板框压滤机品牌 四川板框压滤机 态科过滤机

产品名称	板框压滤机品牌 四川板框压滤机 态科过滤机
公司名称	湖北态科工业过滤系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市南漳县经济开发区
联系电话	13317556358 13317556358

产品详情

油缸部分

由缸体、活塞杆、活塞盘、密封圈、端盖等主要部分组成，四川板框压滤机，液压油进入油缸后端推动活塞杆伸出，板框压滤机厂，带动压紧板，把过滤部分的滤板和滤布压紧在压紧板和止推板之间；液压油进入油缸前端，带动活塞杆缩回，把压紧板拉回，从而进行拉板卸料。油缸的压紧力对滤板提供一定的密封力，油缸的油压由液压泵提供，压力由油缸上面的电接点压力表控制。

压紧板部分

该部分是一组合件，两侧的滚轮放在道轨上，支撑着压紧板，并能在道轨上来回移动，油缸活塞杆与之相连，油缸的推力靠压紧板传递，均匀压在滤板上，压紧时油缸保压停止，压紧板也停步，返回时靠接近开关感应停止。

板框间渗水造成板框间渗水

原因主要有：

- 1、液压低
- 2、滤布褶皱和滤布上有孔
- 3、密封表面有块状物。

板框间渗水的处理方法比较简单，只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙清除密封表面的块状物就可以了。

对应故障的排除的方法：

- 1、使用尼龙的清洗，除去进料口的泥
- 2、完成这个周期，减少滤板容积
- 3、检查滤布，清理排水口，板框压滤机品牌，检查出口，打开相应阀门，板框压滤机配件，释放压力
- 4、仔细清理滤板，修复滤板

板块本身的损坏

造成板块本身损坏的原因有：

- 1、当污泥过稠或干块遗留时，就会造成供料口的堵塞，此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力，此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。
- 2、供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时，同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。
- 3、如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀，压力无处外泄，以至于造成损坏。
- 4、滤板清理不净时，有时会造成介质外泄，一旦外泄，板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来，介质的大量外泄造成压力无法升高，泥饼无法形成。

板框压滤机品牌-四川板框压滤机-

态科过滤机由湖北态科工业过滤系统设备有限公司提供。湖北态科工业过滤系统设备有限公司是湖北襄樊,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在态科过滤机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创态科过滤机更加美好的未来。

。