

防磨套管 防磨套管生产厂家 锦丰锅炉良心出品

产品名称	防磨套管 防磨套管生产厂家 锦丰锅炉良心出品
公司名称	高密市锦丰锅炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市呼家庄凯旋路西200米
联系电话	13053609669 13053609669

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市锦丰锅炉科技有限公司

锅炉事故处理受热面损坏事故

水冷壁泄露

现象：

- 1.轻微，会发出蒸汽嘶嘶声，给水流量略有增加；
- 2.严重时，管处有明显的破声和喷汽声，炉膛负压变正，汽包水位急剧下降，
- 3.给水流量不正常大于蒸汽流量；
- 4.旋风分离器进、出口烟温下降，防磨套管多少钱，料腿回料温度降低；
- 5.排烟温度降低，排渣困难；床层压差增大，防磨套管采购，床料板结，床温分布不均。

原因：

- 1、管材不合格，焊接质量差；

- 2、灰量大飞灰磨损管外壁磨损严重；
- 3、二次风喷嘴堵塞或开关不当，造成物料偏流使水冷壁局部磨损；
- 4、锅炉严重缺水；
- 5、长期低负荷运行或排污不当导致水循环不佳，造成局部过热；
- 6、炉水、给水品质长期超标，使管内结垢、腐蚀，致使局部热阻力增大过热；
- 7、设备曾发生水冲击，致使设备局部受损。

防磨套管 搪瓷防磨套管

喇叭口防磨套管新型套管外形为T形圆柱体结构，即在圆柱体上端部有一台阶。

用以插入空气予热器管内并位于其上端部，套管内腔的上部即入口处为收缩段，形成上大下小的圆台形体，收缩段的作用是按要求引导气流收缩，在收缩气流的作用下烟气中的灰粒在离心力的作用下得到分离，分离后的灰粒大部分将集中在管子中心流动，而被净化了的烟气将沿管壁流动，防磨套管，从而达到受热面管子减缓磨损的目的，收缩段收缩圆锥角 30°。

锅炉事故处理汽水共腾

汽水共腾时的现象：

- 1.汽包水位计水面发生强烈波动，防磨套管生产厂家，严重时看不清水位。
- 2.蒸汽和炉水含盐量增大。
- 3.过热蒸汽温度急剧下降。
- 4.汽水共腾严重时，蒸汽管道内水冲击，法兰处冒汽。

汽水共腾的原因：

- 1.炉水质量和给水质量不合格，悬浮物或含盐量过大。
- 2.没按规定进行排污或排污管道堵塞。
- 3.蒸发量过高或负荷突增。

防磨套管-防磨套管生产厂家-锦丰锅炉良心出品(诚信商家)由高密市锦丰锅炉科技有限公司提供。高密市锦丰锅炉科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦丰锅炉——您可信赖

的朋友，公司地址：山东省潍坊市高密市呼家庄凯旋路西200米，联系人：王经理。同时本公司还是从事搪瓷管，搪瓷管空气预热器，搪瓷管空气预热器价格的厂家，欢迎来电咨询。