

夏季房顶隔热厂家 夏季房顶隔热 坚成防水补漏厂家

产品名称	夏季房顶隔热厂家 夏季房顶隔热 坚成防水补漏厂家
公司名称	东莞市坚成钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市谢岗镇谢岗村树山村小组56号1楼
联系电话	13026817179 13026817179

产品详情

彩钢瓦屋面生锈、漏水如何修复翻新？

彩钢瓦生锈有很多原因产生，比如外部环境有腐蚀性介质，彩钢瓦涂层材料防腐性能不好，以及使用了SBS等卷材。对于不同的原因造成的腐蚀情况，在做屋面翻新时所使用的材料还是有些区别的。

彩钢瓦屋面漏水的主要原因有两种，一是彩钢瓦之间的搭接缝，以及屋面上的一些螺钉，或者其他开孔处产生的漏水，二是彩钢瓦被锈蚀后穿洞产生的漏水。

对锈蚀特别严重的地方一定需要做闭锈处理，这是决定防腐是否成功的关键。修复好所有的锈蚀面后，我们可以对整个屋面进行翻新处理。钢结构翻新处理对材料的要求比较高，特别是附着力，干燥速度，耐老化以及耐高温等性能要求很高。

以上钢结构翻新信息由东莞市坚成钢结构有限公司提供，欢迎咨询。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市坚成钢结构工程有限公司

钢结构翻新屋盖支撑体系设计

在钢结构翻新屋盖支撑机制设计过程中，对支撑体系的选取与屋面防水问题应当谨慎考虑。通常来说，屋盖支撑体系的设计和生产车间高度及跨度、屋盖架构方式、吊车设立和吨位等要素相关，并且在大部分状况下，不管有无檩条的屋盖架构均应当设计为纵向支撑机制。在没有檩条支撑的机制中，尽管大规模屋面板有3点与屋架焊在一起，发挥了上弦支撑的功能，可是因为作业条件的制约与装设的需要，不管有无檩条的屋盖均应当在屋架上弦与天窗架上弦设立上弦水平方向支撑。

想了解更多关于钢结构翻新的信息，欢迎咨询钢结构翻新厂家东莞市坚成钢结构有限公司。

钢结构翻新难不难？

一、钢结构翻新预处理：电镀、喷漆、喷涂等所有被覆盖加工前喷砂处理，表面清洁，同时大大提高覆盖层附着力及防腐蚀能力。

二、清理：铸造件、冲压件、焊接件、热处理件等金属工件去氧化皮、残渣、污垢；非金属制品表面清理，陶瓷胚件表面黑斑清除及还原漆纹图案等。

三、旧件翻新：所有运动部件的翻新清洗。同时消除疲劳应力，延长使用寿命。

四、光饰：所有金属制品及非金属制品表面痕迹消除，哑光雾面处理，使产品表面提升档次。

五、模具处理：模具表面哑光雾面处理，图文制作，以及模具清理，不伤及模具表面，保证模具精度。

六、毛刺处理：机加工零件微小毛刺去除，注塑零件溢胶毛边消除。

以上钢结构翻新信息由东莞市坚成钢结构有限公司提供，欢迎咨询。