

真空泵滑片厂家 惠州真空泵滑片 捷恩贴心服务

产品名称	真空泵滑片厂家 惠州真空泵滑片 捷恩贴心服务
公司名称	广州捷恩机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州汇顺商业大厦C座
联系电话	18928866718

产品详情

德国普旭真空泵RA0040F真空泵滑片

德国普旭真空泵RA0040F技术参数

RA0040F

德国BUSCH

抽气速度40M³/H

极限真空0.1mbar

马达功率1.5KW(380V)

马达转速1500 (50HZ)

噪音62dB(A)

进出口尺寸G 1 1/4

重量38Kg

泵 (含马达) 1台

真空泵油1L

作为医院建设领域公认的知识与技术革新标志，医院建设大会（CHCC）暨中国国际医院建设、装备及管理展览会深耕行业发展十余载，演绎了学术与商业结合的传奇，被誉为“亚洲医建会”。

届时，普旭（Busch）将为您展示广泛应用于医院及机构的 R 5 RA 0100 F Duplex 真空系统。另外，莱宝真空泵滑片，我们的真空会面对面解答您的问题并且提供您所需的真空技术建议和解决方案。

您想了解更多吗？欢迎参观普旭（Busch）第十九届中国国际医院建设、装备及管理展览会 展台。

武汉国际博览中心 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道619号 ...

广州捷恩机电科技有限公司：销售德国BUSCH（普旭、博世）、德国LEYBOLD（莱宝）、德国RIETSC HLE（里其乐、伟力）、德国BECKER（贝克）、英国（爱德华）、日本ULVAC爱发科。进口真空泵以及真空泵配件、真空泵油。

并提供的维修、保养、检测、技术参数、调试、安装及真空系统上门维修等高质量的服务。

真空泵烧坏的原因：

电压不对

某些泵可能是进口的，国外产的，电动机的额定电压和我们工厂的电压不同，过高的电压和过低的电压都会损坏电动机。

接线错误

应该接星型的，接了三角型，会导致线圈电压增大1.7倍，真空泵滑片厂家，电动机的绕组会严重发热电动机很快烧坏，所以电动机允许在相同电压下将原来星型接法改为三角型。

当把应该接成三角型的，接成星型时，电动机线圈的电压减少为1/1.7，电动机的力矩减少到额定值的1/3，惠州真空泵滑片，在满载运行时，转速会急剧下降，电流增大，如不停机则将使电动机过热而烧坏。

某些测流真空泵由于接线错误，把应该接成三角型的接成了星型，在试机时，负载很小，泵可以正常运转，但是运转一定时间后由于泵过滤器堵塞等原因造成泵的负载增大，就会导致电动机损坏。

广州捷恩机电科技有限公司致力提供品质好的真空泵、阿特拉斯真空泵，真空系统、配件、润滑油、水泵。普旭真空泵，我们主要经营的品牌有：德国BECKER贝克、德国BUSCH普旭、国Rietsc hle里其乐、德国欧瑞康Leybold莱宝、日本ULVAC爱发科、法国ALCATEL阿尔卡特等，供应国内外品牌真空设备，以及各类真空耗材。

由于分子泵对水蒸气的抽速仅为同口径低温泵抽速的四分之一，所以分子泵的排气时间比低温泵长。为了提高抽速，国外在分子泵的入口侧装一个-130 ~ -150 的低温冷板，称之为低温分子泵，水蒸汽被低温板捕获，其他气体则由分子泵抽走。这种低温分子泵在真空镀膜装置上应用，真空泵滑片代理，既提高了生产效率又改善了膜层质量。随着我国半导体工业、薄膜产业和科学研究事业迅速发展，分子泵应该是我国真空泵制造业发展的重点。首先，分子泵要从小到大建立完整系列，并研究开发各种复合分子泵、牵引泵和低温分子泵，以满足不同场合的需要

真空泵滑片厂家-惠州真空泵滑片-捷恩贴心服务由广州捷恩机电科技有限公司提供。广州捷恩机电科技有限公司是从事“真空泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：捷恩。同时本公司还是从事真空泵油雾过滤器，真空泵滤芯，真空泵过滤器的厂家，欢迎来电咨询。