

山西Olympus 奥林巴斯CV-180-Combo摄像系统维修找云启医疗

产品名称	山西Olympus 奥林巴斯CV-180-Combo摄像系统维修找云启医疗
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

山西Olympus 奥林巴斯CV-180-Combo摄像系统维修找云启山西Olympus 奥林巴斯CV-180-Combo摄像系统维修找云启广州云启设备有限公司以设备维修为主、附带设备供应的服务公司。公司由多名经验丰富的工程师联合组成，人员的技术与素质强强联合，从而能更好的为各单位、设备生产厂商、经销公司提供的服务，本公司凭借过硬的技术和优质的服务，已与众多、厂商建立了良好的信誉合作关系，我们的服务优势是更快捷更经济更方便更。

山西Olympus 奥林巴斯CV-180-Combo摄像系统维修找云启山西Olympus 奥林巴斯CV-180-Combo摄像系统维修找云启"OLYMPUS240肠镜的拆卸流程三、拆先端部（1）用刀片割掉橡皮，注意上胶部分要割干净，方便拧螺丝和上胶。（2）用十字螺丝批拧下弯曲管与先端部相连接的2颗螺丝，先端部往前拉出一部分，用小一号螺丝批拧松固定光束的2颗螺丝，由于螺丝较小，拧松即可，不须拧出来。（3）用斜口钳夹住光束头端金属部分，上下晃动一下，待松动后，用左手向前推斜口钳，直到把光束头拔出，然后在插入管的另一端把光束拔出来，取出光束前端保护套。（4）抽钳子管，动作须轻缓，小心弯折。再抽水气管，当抽出10cm左右，弯曲一小段盘圈再抽，为了防止水气管接口处弯折。。后把CCD也抽出来。此时已把插入管分离出来了。山西Olympus 奥林巴斯CV-180-Combo摄像系统维修找云启"Olympus gif-v70胃镜 大旋钮漏水 插入管老化发黄 设备名称：Olympus gif-v70胃镜检测故障：大旋钮漏水 插入管老化发黄 CCD感光老化 图像泛白 下方螺旋管脱 角度不够维修方案：更换CCD 螺旋管 钢丝 大旋钮 橡皮 调整角度维修周期：10个工作日，非人为保6个月"pentax EG-2930K胃镜 CCD物镜坏设备名称：pentax EG-2930K胃镜 检测故障：CCD物镜坏维修方案：更换物镜玻璃维修周期：7个工作日，非人为保修三个月"Olympus GIF-H260 胃镜 严重漏水 图像偏色设备名称：Olympus GIF-H260 胃镜检测故障：1、吸引座破口，漏水严重，内部进水，大量白色结晶。内部零件腐蚀严重。2、插入管，导光管老化，发黄。钳子管老化。3、导光束断丝，亮度不够。光束盖玻璃进水发黄。4、旋钮无法旋转，4个按键全部失灵，角度打不动。5、喷嘴缺失。6、图像颜色异常，偏黄，偏绿，时而黑白屏无图像。维修方案：更换CCD组件，先端头、插入管、光束、钳子管、钢丝、钢网、导光管、吸引座、4个按键开关盒、CCD连接座、链条。清洁内部结晶。维修周期：10个工作日，保修周期：非人为保修6个月"山西Olympus

奥林巴斯CV-180-Combo摄像系统维修找云启

[吉林Olympus 奥林巴斯BF-P260支气管镜维修厂家](#)