

防火卷帘门厂家 福州鑫恒辉防火门 福州防火卷帘门

产品名称	防火卷帘门厂家 福州鑫恒辉防火门 福州防火卷帘门
公司名称	福建鑫恒辉消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市高岐工业区安里297号
联系电话	15959018998 15959018998

产品详情

此外，定期进行消防检查也是防火卷帘门日常使用中的一大环节，消防检查至少每三个月进行一次检查电器、机械性能，而且一定不能忘了检查启动电机的链条润滑油，在检查过程中，一旦发现异常情况，应立即采取紧急措施，切断输入电源，再进行故障排除工作。

火灾何时会发生，我们无法预料，故而必须保证防火卷帘门始终处于正常状态。并安装专人负责使用和看管，进行正确操作和维护，才能在需要时让防火卷帘门真正发挥其作用。

防火卷帘在建筑行业中的应用

防火卷帘在建筑行业中得到了广泛的应用，防火卷帘门厂家，建筑内部全部采用防火卷帘替代防火墙。

对于大型商业建筑，特别是地下商业建筑中，设计人员为追求整体效果，上万平方米的建筑内取消了防火墙，全部采用防火卷帘来代替防火墙进行防火分隔，虽然防火分区的面积达到了规范要求，但存在的问题却很多。《高规》第5.4.4条规定:在设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作防火分区分隔。很明显，采用防火卷帘是在设防火墙有困难时的特殊处理方法。因为防火卷帘的防火性能无法达到防火墙硬性防火分隔效果。在国内的防火卷帘产品中，虽然有符合防火墙耐火极限判定条件的产品。但防火卷帘中的部件---机械传动部分耐火极限达不到3h，检验标准对此部分提及很少。《钢质防火卷帘通用技术条件》(GB14102-93)中只提及卷门机要有防火检验合格证明，对箱体及其他方面的防火要求没有提到。在一些工程施工中，一般对箱体刷钢性防火涂料，但也无法达到防火墙耐火极限要求，这是防火卷帘做防火分隔时的致命弱点。同时，由于各单位对消防设施管理水平不尽人意，防火卷帘维修保养不到位。火灾时，防火卷帘门维修，卷帘无法下落，致使建筑防火分区无法达到设计效果。因而，防火卷帘是替代防火分区分隔墙的一种办法，但不予提倡。

防火卷帘门的选购注意事项

选择防火卷帘门时*重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。防火卷帘耐火极限的测试方法有两种:

一是防火卷帘按照现行GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验，包括背火面温升在内的各项判定条件判定;

二是同样按照GB7633进行耐火试验，根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》(GB14102-93)的要求，只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。

按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘，所得耐火极限数据，福州防火卷帘门，远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即:普通防火卷帘和防火卷帘，防火卷帘门尺寸，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求;而防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，能达到防火分区分隔的要求。由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求，若采用这种防火卷帘，应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统或水幕保护。消防产品市场防火卷帘生产厂家众多，有的厂家提供的普通防火卷帘耐火极限可达3h、4h，根据厂家提供的数据及国家有关部门检测报告，一些设计者由于不清楚防火卷帘的测试方法，误以为防火卷帘耐火极限可达3h、4h就可不设保护设施直接设防火分区上。

防火卷帘门厂家-福州鑫恒辉防火门(在线咨询)-福州防火卷帘门由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建鑫恒辉消防科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防盗门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!