

# 安阳安川伺服驱动器报警代码710是什么故障

产品名称	安阳安川伺服驱动器报警代码710是什么故障
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

安川伺服驱动器报警代码710是过载(大负载)，电机几秒至几十秒过载运行。

解决方式：

- 1、改机构，或者加减速机构。
- 2、换电机。
- 3、排除顺序：

负载真实过大 电机动力线断线或接错 PG线断线 PG损坏 伺服器损坏

维修安川伺服常见故障：无显示、黄灯不亮、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、失速、编码器异常、参数错误、有显示无输出、炸模块、模块损坏、不能启动维修、电源跳闸、输出电压低、输出点无输出、红色灯亮、启动无反应、开关电源损坏等。