

信阳安川伺服驱动器报警代码710是什么故障,怎么解决

产品名称	信阳安川伺服驱动器报警代码710是什么故障,怎么解决
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

瞬间过载；排除顺序为负载真实过大电机动力线断线或接错PG线断线PG损坏伺服器损坏

安川SGMGH系列驱动器维修：SGMGH-20ACA61 SGMGH-75ACA61 SGMGH-13ACA61
SGMGH-30ACA61SGMGH-09ACA6 SGMGH-55ACA61 SGMGH-05ACA61
SGMGH-03ACB219、安川SGMP系列驱动器维修：SGMP-04AWYR32 SGMP-01AWYR22 SGMP-01AW
SU12 SGMP-04AWYR3110、安川SGM系列驱动器维修：SGM-08A31 SGM-08A314 SGM-08AWFJ73
SGM-04AWYH61 SGM-01U314M11、安川SGMPH系列驱动器维修：SGMPH-15AAA21 SGMPH-15A1A-
YR11