

安阳安川伺服报840如何修理

产品名称	安阳安川伺服报840如何修理
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

安川伺服报840如何修理

编码器数据编码器的内部数据异常

可能是有干扰导致编码器误动作，看看编码器外围接线，把编码器线跟其它的线分开，再次接通电源，仍然发生警报时，有可能是[伺服电机](#)故障，修理或更换伺服电机。

安川伺服A41报警一般如何维修

安川伺服A41是欠压报警。

主要检查输入电源是不是正常的。如果电压正常在220左右，那就是驱动器内部坏了，要送修。

安川伺服电机，又称YASKAWA安川伺服马达，原产地日本，在中国沈阳、上海嘉定也设有工厂，是使物体的位置、方位、状态等输出被控量，能够跟随输入目标值（或给定值）的任意变化的自动控制系统。

安川伺服驱动器维修常见故障哪些

故障名称：再生过载 故障原因：再生能量超过再生电阻的容量

解决方案：1、检查再生电阻选型是否合适；2、检查再生电阻能正常工作。