

中山EPSON机器人维修 控制柜故障维修

产品名称	中山EPSON机器人维修 控制柜故障维修
公司名称	东莞市固远机器人维修有限公司
价格	1214.00/台
规格参数	爱普生:3KG 控制柜:RCX240 长度:70
公司地址	东莞市南城街道天安数码城C2栋305室
联系电话	13826983149 13592782635

产品详情

爱普生机器人维修时接好限流装置后，上电测试，如电路正常，灯泡会亮一下就灭了，如果灯泡一直是亮的，则可能是储能电路中的C1、C2故障，也有可能是制动管VT7短路，可断开制动管VT7，如果灯泡熄灭，则制动管VT7有问题，需更换，如果灯泡亮着，则为C1、C2故障，更坏掉就OK了。

固远多年爱普生机器人维修经验感觉，越是坏的厉害的变频器测试时越要小心，因为你不知道哪些地方有可能会短路，还有越大的变频器也要小心，没量对发生二次故障损失就很大了。

我司成立于1998年，成立之初都是维修日本、欧美、韩国的进口变频器，是各品牌东莞爱普生机器人维修中心，拥有一批维修技术工程师，技术达到主板芯片级维修水平，并配有西门子变频器测试架，各块板、各部分电路只要放上一测就知道好坏，测试十分简单高效，固远投入时间、资金来做这些事，就是为客户节省停工时间，为客户考虑后，客户才会真正认可我们，达成长期合作协议。

爱普生EPSON机器人示教器怎么进行屏幕校准关键词:爱普生,EPSON,机器人,示教,怎么,进行,屏幕,校准,STESTEP1: 切换到专家权限(或更高权限);STEP2:a)将机器人示教器模式选择钥匙拧到选择位置;b)点击右下?。

工业机器人示教器,EPSON爱普生机器人示教盒(示教器)常见问题维修,操作关键词:EPSON,爱普生,机器人,示教盒,示教,常见问题,维修,操作,1.爱普生EPSON机器人的手动操作(1)将示教器上方黑色旋钮由竖向旋为横向。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明： 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作； 触摸屏发生故障； 触摸屏控制卡发生故障； 触摸屏信线发生故障； 主机的串口发生故障； EPSON示教器的操作系统发生故障； 触摸屏驱动程序安装错误。

观察触摸屏信指示灯，该灯在正常情况下为有规律的闪烁，大约为每秒钟闪烁一次，当触摸屏幕时，示教器黑屏这个问题比较复杂了。如果设置了背光节能，黑屏是正常的；如果误操作了系统控制区的第二个字，也会黑屏。如果能排除前两点，您可以更新到的韧体看一下，如果还不行，请咨询东莞，机器人，我们会派出人员为您进行解答。