

# 三菱MDS系列驱动器报警AL.32维修

产品名称	三菱MDS系列驱动器报警AL.32维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

三菱MDS系列驱动器报警AL.32维修

MITSUBISHI伺服电机故障检测修复保养

三菱MDS系列驱动器故障代码显示AL.32

故障代表：有超过三菱伺服放大器允许电流的电流流过

故障原因：1. MITSUBISHI伺服放大器输出的U·V·W相短路

2. 三菱伺服放大器的晶体管(IPM)的故障

3. MITSUBISHI伺服放大器输出的U·V·W相与地线连通

4. 外来噪声引起过电流检测电路误动作

故障处理方法:1.请修改接线

2.请更换伺服放大器

3.请修改接线

4.请采取对付噪声的对策

三菱MDS系列伺服驱动器报警代码说明：

AL10 欠压、AL12 存储器异常、AL13 时钟异常、AL15 存储器异常、AL16 编码器异常、AL 17

电路异常、AL 19 存储器异常、AL 1A 电机配合异常、AL 20 编码器异常、AL 24 电机接地故障、AL 25位置丢失、AL 30 再生制动异常、AL 31 超速、AL 32 过流、AL 33 过压、AL 35 指令脉冲频率异常、AL 37 参数异常、AL 45 主电路器件过热、AL 46 电机过热、AL 50 过载1、AL 51 过载2、AL 52 误差过大、AL 8A 串行通讯超时、AL 8E 串行通讯异常、

纺机驱动器、纺机伺服电机、印刷机驱动器、玻璃机械驱动器、玻璃机械伺服电机、印刷机伺服电机、数控机床驱动器、数控机床伺服电机、加工中心驱动器、加工中心伺服电机、CNC驱动器、CNC伺服电机、弹簧机驱动器、弹簧机伺服电机、精雕机驱动器、精雕机伺服电机、木工机械驱动器、木工机械伺服电机、工业机器人驱动器、工业机器人伺服电机、机械手驱动器、机械手伺服电机、注塑机驱动器、注塑机伺服电机、贴片机驱动器、贴片机伺服电机、电机失速、过压、欠压、短路、过热、过流、过载、驱动器禁止、HALL无效、HALL相位错误、线圈维修、轴承维修、编码器故障、电机失磁、进油、进水、主轴伺服电机、主轴驱动器、主轴伺服器、主轴伺服驱动器、电机无力、电机不动、缺相、无输出、输出不平平衡、无显示、发热、发烫、卡死不转、刹车失灵、刹车盘磨损、磁铁转子维修、噪音过大