

重庆东风多利卡驾驶室 天一同兴 新款东风多利卡驾驶室

产品名称	重庆东风多利卡驾驶室 天一同兴 新款东风多利卡驾驶室
公司名称	襄阳天一同兴商用车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C5
联系电话	15071558500

产品详情

襄阳天一同兴商用车配件有限公司是经营东风系列配件，公司成立于2008年，公司所在地湖北省襄阳市襄阳天一同兴商用车配件有限公司主要产品有：东风驾驶室、东风多利卡驾驶室、东风凯普特驾驶室、东风福瑞卡驾驶室、东风金刚劲卡驾驶室、东风力拓驾驶室、东风劲诺驾驶室、东风凯普特N300驾驶室、日产凯普斯达NT400配件，东风车架，东风全车配件批发

2018款东风多利卡驾驶室较之前多利卡驾驶室且不说内饰如何提档升级，东风多利卡驾驶室D12，单就外观而言:前脸全部更新换代，耳目一新，大灯雾灯中网保险杠外侧板中盖板全部以超高颜值展现，重庆东风多利卡驾驶室，整体矩阵式大灯与中网配合运用大面积镀铬元素，东风多利卡驾驶室空壳，即使在夜晚行车也能亮煞眼，使得东风多利卡驾驶室在众多轻卡驾驶室行列中在前面。

2018款东风多利卡驾驶室大灯3772010/3772020-CA3101安装在驾驶室上，可以根据行车需要进行光束明暗调节，保险杠8422009-G07101上只装左右雾灯3732030/3732030-CA3101，无论是驾驶室或者配件襄阳天一同兴可供应原厂产品，让您放心购买

发动机维护

夏季我们应当尽量选择一些黏度较高的机油，因为机油的黏度会随着温度的升高而发生变化。温度较高时机油黏度会有所下降，抗氧化性变差，容易变质，在发动机内部形成的油膜较薄且不均匀，容易导致故障。另外，在保证充分润滑的条件下，应该根据使用时的气温范围、发动机温度以及实际车况选择相应黏度的润滑油。

空调检测

汽车空调在长期“休假”之后，容易滋生真菌和霉菌，新款东风多利卡驾驶室，它不但影响车内空气质

量，而且对车内人员的健康有害。因此在夏季来临前需对空调系统进行杀菌除臭处理。此外，夏季使用汽车空调也是有小技巧的，例如：不要把温度调得太低；每次使用空调时间不宜过久；要养成停车时先关空调再熄火的习惯，等等。

重庆东风多利卡驾驶室-天一同兴-新款东风多利卡驾驶室由襄阳天一同兴商用车配件有限公司提供。襄阳天一同兴商用车配件有限公司在其他汽车这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天一同兴一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。