

三工序木工雕刻机 华维数控品牌大厂 保定木工雕刻机

产品名称	三工序木工雕刻机 华维数控品牌大厂 保定木工雕刻机
公司名称	济南华维数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市同华路18-1号
联系电话	15853195586

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南华维数控设备有限公司

如何应对木雕刻机Z轴失控的问题

木工雕刻机越雕越深从另外一个角度讲就是z轴出现故障，这样就导致机器雕刻越来越深，那么Z轴失控有哪些方面的原因呢？

木工雕刻机z轴失控的原因

- 1：控制卡松动或故障；
- 2：静电干扰；
- 3：z轴马达线故障；
- 4：文件路径有误；
- 5：变频器干扰；
- 6：电脑系统有问题或有病毒；

7：操作失误；

济南华维数控主要生产制造侧孔机，数控木工雕刻机，石材雕刻机，广告雕刻机，激光雕刻机，等离子切割机，数控开料机，板式家具生产线，三工序木工雕刻机，全屋定制板式家具生产线，自动换刀加工中心，多工序橱柜门雕刻机，激光红外侧孔机等数控设备！公司致力于雕刻机技术开发及应用数十载，拥有丰富精湛的行业技术！

化水平低的木工雕刻机在没有意外发生的情况下干活是没有问题的，广大购买木工雕刻机的客户朋友一定认准生产厂家。但是事实上在长时间的批量加工中不出意外的情况是不存在。其主要表现为：刀具调整难确定位和现场难修补加工中的缺乏。这就有可能造成：刀具吃刀定位精度低，影响废品精度，现场无法修补，必需重复加工以至降低加工效率！

济南华维数控主要生产制造侧孔机，数控木工雕刻机，石材雕刻机，广告雕刻机，激光雕刻机，等离子切割机，数控开料机，板式家具生产线，全屋定制板式家具生产线，自动换刀加工中心，多工序橱柜门雕刻机，激光红外侧孔机等数控设备！公司致力于雕刻机技术开发及应用数十载，拥有丰富精湛的行业技术！

木工雕刻机和石材雕刻机是现今雕刻行业使用为广泛的两种雕刻机，其济南晨星数控设备有限公司，具有多年研发生产数控雕刻机经验，更因为主动学习国内外先进数控设备技术，提高自身生产水平和产品质量，保定木工雕刻机，深得广大用户的一致热评。石材雕刻机质量稳定保证，其产品质量不仅仅响彻济南市，更是在山东省亦是有名，使用进口钢材制成，家具木工雕刻机厂家，产品床身整体坚固耐用，增加了其平行度、垂直度、平面度、同心度的要求，就算是长时间使用也不易于变形，并且出现任何机械故障都能派遣修理团队前往维修，深得众多厂家和客户的喜爱。

三工序木工雕刻机-华维数控品牌大厂-保定木工雕刻机由济南华维数控设备有限公司提供。济南华维数控设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东济南的木工机床等行业积累了大批忠诚的客户。华维数控带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事泡沫切割机，数控泡沫切割机，多功能泡沫切割机的厂家，欢迎来电咨询。