

三一重工掘进机配件定做 鼎辉 宝鸡三一重工掘进机配件

产品名称	三一重工掘进机配件定做 鼎辉 宝鸡三一重工掘进机配件
公司名称	太原市鼎辉工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区西中环北中环交叉口
联系电话	13485335922 13485335922

产品详情

鼎辉工贸小知识：EBZ160TY型重型掘进机的主要特点：

主机和运输机功率大，过载和运输能力强

该机采用刀形装载星轮，运输机链速为1.2m/s，星轮转速为45 r/min，装运能力达到了240m³/h。由一台排量为140ml/r的带负载敏感控制的恒功率变量泵，三一重工掘进机配件哪家价格便宜，通过比例多路换向阀分别驱动排量为2010ml/r的径向柱塞低速大扭矩左右星轮马达，系统工作压力提高至23MPa，zui大输出扭矩6900N.m，过载能力较现有机型提高2~2.5倍。刮板输送机采用双马达驱动，马达选用进口径向柱塞低速大扭矩马达，三一重工掘进机配件定做，zui高工作压力23MPa，每台马达排量为450ml/r，马达zui高转速112.5rpm，zui大输出扭矩4000N.m。

太原市鼎辉工贸有限公司是销售太原煤科院EBJ120、EBZ160掘进机配套配件，各种国内掘进机吸、回油滤芯、高压过滤器、滤芯，三一重工掘进机配件定制，三一重工132、160掘进机履带板，佳木斯135、150履带板。此外，公司承揽整机大修、零部件修理。

鼎辉工贸小知识：发生压溃现象的截所焊齿座为锻造件，在成型后直接加工制成，没有进行任何的热处理工艺，机械性能低，尤其是表面硬度。由于截为掘进机直接破岩机构，其受冲击力较大，截齿与齿座为间隙配合，因此，截齿与齿座结合面频繁受到冲击力作用，由于齿座表面的硬度不够而导致压溃。而部分齿座出现断裂则是由于齿座设计时存在过多的变截面，且圆弧过渡角较小，工作过程中应力集中所致。

鼎辉工贸小妙招：治理减速机漏油的对策

畅流：要使被齿轮甩在轴承上多余的润滑油不在轴封处积聚，必须使多余的润滑油沿一定方向流回油池，即做到畅流。具体的做法是在轴承座的下瓦中心开一个向机内倾斜的回油槽，同时在端盖直口处也开一缺口，宝鸡三一重工掘进机配件，缺口正对回油槽，这样多余的润滑油经缺口、回油槽流回油池。

160行走减速机为煤科院160掘进机设备，鼎辉工贸公司承揽掘进机整机大修、零部件修理。

三一重工掘进机配件定做-鼎辉-宝鸡三一重工掘进机配件由太原市鼎辉工贸有限公司提供。“掘进机配件,维修”选择太原市鼎辉工贸有限公司，公司位于：太原市万柏林区西中环北中环交叉口，多年来，太原鼎辉工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。太原鼎辉工贸期待成为您的长期合作伙伴！