

# 东风多利卡驾驶室总成 陕西东风多利卡驾驶室 天一同兴

产品名称	东风多利卡驾驶室总成 陕西东风多利卡驾驶室 天一同兴
公司名称	襄阳天一同兴商用车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C5
联系电话	15071558500

## 产品详情

新车到手，容易损坏的就是油漆了，不经意的擦碰，或是洗车不小心，油漆都会受损，

补漆也要挑选资质合格的喷漆厂。没有的喷漆工，没有无尘的高温烤漆车间，是不可能获得满意的喷漆效果的。另外要提醒大家的是，千万不要相信一些维修企业标榜的所谓原厂漆修补，那是不可能的事。原因很简单:原厂喷漆工艺是要经历200 的高温烘烤的。如果以这样的工艺对成品车进行补漆，车上怕是没有哪个部件承受得起。因此，补漆时所用的油漆是专门用于低温烘烤的，跟原厂漆不是一码事。

其次，修补漆的颜色都是修补前调配出来的。原因在前面已经提到了，根据使用时间的长短，车辆的油漆已经开始褪色了，完全依赖原车出厂时的色调补漆，东风多利卡驾驶室座椅，会产生明显的色差。要想尽可能和车辆目前的颜色匹配，只能是现调。另外为了尽可能不出现色差，哪怕只是不大的一块车身需要补漆，维修人员也会把相关联的车体全部重新喷。比如说，车门上有一块地方需要补，那么维修厂往往会以防擦条为界，陕西东风多利卡驾驶室，将上半扇或者下半扇车门全喷。这样一来，如果有微小的色差也就不容易看出来。

全部刷新的“东风多利卡”系列，技术、配置均处于的位置，中、产品对国内3吨卡车市场逐步形成合围之势，也将给竞争对手造成巨大压力，掀起国内3吨车市新的激烈竞争。

东风多利卡驾驶室作为中国短途运输车市场的产品，坚持“学习、、超越、勤奋、务实、高校”的管理理念以及“诚心、、和谐”的经营理念，着力打造“东风程力汽车”品牌形象。公司采用“四位一体”的营销管理模式进行体制建设，应用电脑网络化管理，东风多利卡驾驶室壳，秉承先进的管理模式，诚心经营，以人为本，服务大众。

## 发动机维护

夏季我们应当尽量选择一些黏度较高的机油，因为机油的黏度会随着温度的升高而发生变化。温度较高时机油黏度会有所下降，抗氧化性变差，东风多利卡驾驶室总成，容易变质，在发动机内部形成的油膜较薄且不均匀，容易导致故障。另外，在保证充分润滑的条件下，应该根据使用时的气温范围、发动机温度以及实际车况选择相应黏度的润滑油。

## 空调检测

汽车空调在长期“休假”之后，容易滋生真菌和霉菌，它不但影响车内空气质量，而且对车内人员的健康有害。因此在夏季来临前需对空调系统进行杀菌除臭处理。此外，夏季使用汽车空调也是有小技巧的，例如：不要把温度调得太低；每次使用空调时间不宜过久；要养成停车时先关空调再熄火的习惯，等等。

东风多利卡驾驶室总成-陕西东风多利卡驾驶室-天一同兴(查看)由襄阳天一同兴商用车配件有限公司提供。东风多利卡驾驶室总成-陕西东风多利卡驾驶室-天一同兴(查看)是襄阳天一同兴商用车配件有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。