

螺旋输送机 河北输送机 博方自动化|按需定制

产品名称	螺旋输送机 河北输送机 博方自动化 按需定制
公司名称	天津博方自动化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市天津市经济技术开发区睦宁路70号1-202-5
联系电话	15302195215 15302195215

产品详情

如何做到皮带输送机的防尘要求

如何做到皮带输送机的防尘要求

- 1、皮带输送机的输送带在运输和储存时，应坚持清洁，避免阳光直射或雨雪浸泡，避免与酸、油等物质接触，并与加热设备间隔1米远的输送带。
- 2、不同类型、不同标准层的输送带不应连接在一起使用，升降式输送机，接头处应用胶水粘合。
- 3、贮存期间，产品应成卷放置，不得折叠。贮存期间，每季度翻一遍。
- 4、进料方向应遵循皮带运行方向，减少落料间隔；胶带受料段应缩短托辊距离，以缓冲提升辊漏料，螺旋输送机，刮擦输送带的带面。
- 5、根据皮带输送机的规划规定，合理选择设备传动滚筒直径与输送带布层的连接、替换滚筒的匹配及滚筒槽角的要求。

皮带输送机正式使用前的准备工作

皮带输送机正式使用前的准备工作

一、试车前的准备:

- (1)检查安装是否正确，所有紧固件是否有松动现象。
- (2)检查转动摩擦部件的润滑情况是否良好，全自动输送机，严禁无润滑时运转。

二、空负荷实验：

新机或大修后的皮带输送机，在投入生产使用前应进行空负荷试车运转实验，运转时间不得少于1小时。在实验中不得出现胶带打滑、两端跑偏、中间跑偏或开始正常运转之后向一侧跑偏等故障。

三、满负荷实验:

新机或大修后的皮带输送机，在空负荷实验运行符合技术要求时，应进行4小时的满负荷运转实验。在运转中不得出现任何故障。此时方可交付验收。

转动过程中应注意事项:

- (1)运转是否平稳，有无振动现象存在。
- (2)全部托辊及滚筒运转是否灵活。
- (3)机架有无明显变化。
- (4)性能是否符合设计要求。

皮带输送机使用前做好这几个方面的准备工作，可以有效提高设备的工作效率以及工作的稳定性，同时还能确保设备使用的安全性，延长设备使用寿命。

皮带输送机的安全操作要求

- 1、皮带输送机由人员进行维护和管理，电源开关箱的钥匙由人员管理。
- 2、应有负荷标志，在提升、降落时重量不许超负荷。
- 3、送电后，检查卷扬限制器、行程限位器、联锁开关等安全装置，动作灵敏可靠，并进

行试吊。

4、决对不允许载人上、下。

5、提升机必须有卷扬限制器和行程限位器，限制器应使滑轮在提升到距离卷筒或滑轮300mm以前时能自动停止。

6、起吊、降落前，河北输送机，鸣铃示警后，方可开车。

7、经常保持皮带输送机周围环境卫生。

8、工作完后，提升机吊盘应落地，然后切断电源，关好上下护栏门。

螺旋输送机-河北输送机-博方自动化|按需定制(查看)由天津博方自动化工程有限公司提供。天津博方自动化工程有限公司是一家从事“输送机,除尘设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博方”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博方在输送设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！