

太原低温空气源热泵 暖圣集团有限公司 低温空气源热泵系统

产品名称	太原低温空气源热泵 暖圣集团有限公司 低温空气源热泵系统
公司名称	山西暖圣热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省原平市城南大运路西李三泉村口
联系电话	13835023696 13835023696

产品详情

工地空气能热水器安装的注意事项低温空气源热泵

暖圣公司致力于热能制造行业十余载，低温空气源热泵倾心研究开发节能，洁净供热技术，获得了重大突破，低温空气源热泵取得了多项具有公司自主知识产权的技术，源于对技术的掌握，暖圣公司研发了新能源系列产品，技术先进、低温空气源热泵品质好。欢迎咨询！

以下由暖圣为您分享空气能的相关知识：

水管的布置。工地空气能热水器安装前，需要先预留进出水口，水管布置要合理，低温空气源热泵公司，减少管子长度，不要外露。一方面不好看，另一方面，冬天影响保温效果，水管也容易冻裂。如果一定要暴露在外，记得用保温棉包好水管。

山西空气能热泵，太原空气能采暖工程，山西空气能热水工程，低温空气源热泵厂家，太原空气能热泵，山西空气能采暖工程，山西空气能热水工程，山西空气能热泵机组，太原低温空气源热泵，山西采暖工程，山西空气能供暖工程低温空气源热泵

常见的山西空气能热水工程问题及解决方法

一、空气能热水工程压缩机失油

分析原因：1、吸入压力过低2、制冷剂回路堵塞3、热力膨胀阀开启太少

解决方法：1、提高蒸发器侧负荷，检查吸入管道阀门有无堵塞2、检漏，添加制冷剂3、清洗或更换热力膨胀阀

二、压缩机噪音大

分析原因：1、油压过低3、消声器、吸排气阀门坏或者破碎2、机内管路，阀件紧固部分松脱，振动3、热力膨胀阀开启过大

解决方法：1、更换润滑油、消声器、吸排气阀门2、检查紧固压缩机，管路，阀件3、调整热力膨胀阀开启度

三、压缩机不停机

故障原因：1、传感探头阻值不对或传感线断落2、温控器位置安放有误或失灵

解决方式：1、更换传感探头2、重新安放或更换修理温控器

山西空气能热泵，太原空气能采暖工程，山西空气能热水工程，太原空气能热泵，山西空气能采暖工程，山西空气能热水工程，山西空气能热泵机组，山西采暖工程，山西空气能供暖工程

期进行机组检查

空气源热泵机组属于智能化自动设备，这种设备在运行过程中，低温空气源热泵系统，对于各部件的性能要求非常高，一旦任何一个部件出现问题，都会影响到空气能的正常使用。为了保证空气能运行的正常，我们需要定期对空气能的整个机组进行检查，毕竟因为某些机组的影响，导致空气能运行的不正常。为了能够提高空气能机组的运行性能，我们需要对机组进行定期的检查和维护。

太原低温空气源热泵-暖圣集团有限公司-

低温空气源热泵系统由山西暖圣热能设备有限公司提供。山西暖圣热能设备有限公司是山西太原,工业锅炉及配件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在暖圣集团领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创暖圣集团更加美好的未来。