

环氧地坪漆 芜湖秀珀环氧地坪 宣城环氧地坪

产品名称	环氧地坪漆 芜湖秀珀环氧地坪 宣城环氧地坪
公司名称	芜湖秀珀地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号
联系电话	13855358293 13855358293

产品详情

在环氧地坪漆施工时，应尽可能保留伸缩缝，即使覆盖，也应记录其位置。然后，环氧地坪漆，在地坪，涂层后，整齐地切割和装饰伸缩缝，以确保宽度超过5毫米。尽量装饰成上宽下窄的梯形，然后将缝里的灰尘杂物清理干净，在缝的两边贴上胶带，用聚氨酯弹性胶将缝填满，直到缝直，待弹性胶半干时，将胶带撕下。

这种处理方法常用于对洁净度和美观要求较高的电子厂、药厂、仪器制造厂，基本可以避免伸缩缝处地坪涂层开裂现象，而且美观。缺点是目目前聚氨酯弹性胶的颜色比较小(一般是草绿和铁红)，不容易达到和整体地坪涂层一样的颜色。同时，环氧地坪报价，随着混凝土的热胀冷缩，聚氨酯弹性胶粘剂也会出现鼓包和凹陷。

弹力胶应填至一定深度，填前应清除缝隙中的灰尘等杂物，否则弹力胶与混凝土附着力弱，容易脱落。胶料干燥后，可以进行后续的涂布操作。与其他方法相比，弹性胶分散了混凝土收缩产生的应力，大大降低了伸缩缝处涂层开裂的可能性，整个地面颜色一致。然而，由于弹性胶上的涂层仍然是刚性的，当混凝土收缩严重时，弹性胶上的地坪涂层(中涂层和面漆)可能仍然会开裂，但裂缝不是很大。

环氧地坪漆施工后出现不干或者干得慢的情况想必是很急人的，环氧地坪厂家，我们环氧地坪漆本身就需要多次施工，而且干得慢很容易出现各种各样的环氧地坪漆问题，例如出现气泡或者鱼眼等等，宣城环氧地坪，导致二次施工。

说明：

环氧树脂不能完全固化，或在使用24小时后仍有软/粘性。环氧树脂不能完全固化，或在涂抹24小时后仍然软/粘。

原因：

- 混合比例不当

- 混合方法不当

- 环境温度低

修复：

- 使用溶剂、刮削或机械研磨，将未固化的涂层去除至干净的基体。遵循溶剂的安全说明。

- 按照产品数据表重新涂抹环氧涂层。

- 切勿在未固化的材料上使用环氧树脂。

环氧地坪漆-芜湖秀珀环氧地坪-宣城环氧地坪由芜湖秀珀地坪工程有限公司提供。芜湖秀珀地坪工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖秀珀一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：万经理。