

# 防滑环氧地坪 安徽徽圳|防尘防潮 淮安环氧地坪

产品名称	防滑环氧地坪 安徽徽圳 防尘防潮 淮安环氧地坪
公司名称	安徽徽圳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经开区蓬莱路112号三楼
联系电话	15805693378 15805693378

## 产品详情

环氧地坪漆表面有刷痕如何解决？环氧地坪刷痕的产生：1、涂料本身的原因主要是涂料的流平性差，涂料的粘度过高，有触变性的填料或助剂。2、地坪施工原因：施工方法错误，涂料搅拌后施工时间过长，滚筒表面处理有误，淮安环氧地坪，涂层过薄。地坪表面有刷痕解决的方法：1、涂料的原因，增加涂料的流平性，防滑环氧地坪，降低涂料的粘度，尽可能减少有触变性的填料和助剂，特别要注意墙面涂料的流平性用在地坪涂料的现象。2、注意工业地坪施工方法，涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角，涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15mm。

环氧地坪如何保养和维护？小面积的磨损或刮花可进行局部修复，若面积较大建议重新滚涂一次。若漆膜破损严重，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。建议根据地面要求做打蜡处理，防止地面刮伤，环氧地坪车间，延长地坪使用寿命。清洁地面时，建议使用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器。用水冲洗地面时，要避免油水混合物沉积在深度破损处。难去除的污渍也可用弱碱性清洁剂清洗。门口、走廊容易受到污染，应每天用软布拖把清洁1至2次。

为什么环氧地坪在使用一段时间后会变色？环氧地坪在使用一段时间后会变色的情况，这不仅与材料本身的问题，与周围的环境也有关系：1、长期受太阳暴晒再好的材料，停车场环氧地坪，在阳光下长期暴晒也会出现变色的问题。2、产品质量变化这种问题不常有，一旦质量变化，变色是很正常的。3、涂料分层导致变色出现这样的情况，多半是由于材料研磨过程中，没有达标。

防滑环氧地坪-安徽徽圳|防尘防潮-淮安环氧地坪由安徽徽圳科技有限公司提供。安徽徽圳科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！