

自动收割机 中热农业设备公司 小型自动收割机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 自动收割机 中热农业设备公司 小型自动收割机 |
| 公司名称 | 南宁中热农业机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广西南宁市良庆区五象大道399号龙光国际1403号 |
| 联系电话 | 18070929871 |

产品详情

产品特点超快，效果大！

作业速度提升21%，行走档速度可达2.41米/秒，国内同类机型收割速度快；

车身减重，小型自动收割机，履带加长，接地压力减小，排气装置上移，离地间隙加大，水田通过性更好；

整机优化，烂田作业不翘头，左右不偏重；

底盘轮系优化，过梗轮改为浮动结构，作业更稳定。

我们热情的邀请国内外商家与我们长期友好的合作。与各界朋友共同创造辉煌的明天！

拨禾轮打落谷粒多

原因：拨禾转速太高，自动收割机，禾位置太高打击穗头，或拨禾轮位置太靠前，增加了谷穗的打击次数。

排除：

适当降低拨禾轮转速或高度，适当后移拨禾轮。割刀口堵塞

原因：田间杂草过多，割茬太低。

排除：

- 1、适当提高割茬即可排除。
- 2、嵌入石块、钢丝等硬物引起的，应停车并熄灭发动机，清除夹入物。
- 3、将动刀片与定刀片的前端间隙调到1-1.5毫米，发现螺栓及刀杆变形及时校直或更换。输送槽堵塞

原因：输送带张紧度不够或有偏跑现象；输送槽杂物较多；谷物茎秆潮湿。

排除：

- 1、清理堵塞物，张紧传送带；
- 2、当确认皮带磨损而造成传递动力不够时，应及时更换。

为减轻农民劳动强度，提高生产力，棉花自动收割机，歙县62岁退休技工项观安设计制造出山区便携式水稻收割机。目前，这种收割机已在该县长陔乡韶坑村的稻田里投入使用。

我是某县是典型的山区县，山区的稻田大小不一，高差很大，根本无法使用联合收割机。15公顷/小时总损失率 3%包装形式木箱重量550kg外形尺寸3。项师傅设计制造的山区便携式水稻收割机，机重6~7公斤，只需双手抓住把手来回操作，便可以轻松地将水稻割下，水稻自动收割机，操作时不用弯腰，一天可以收割近5亩，既减轻了劳动强度，又提高了劳动生产力。

自动收割机-中热农业设备公司-小型自动收割机由南宁中热农业机械有限公司提供。自动收割机-中热农业设备公司-小型自动收割机是南宁中热农业机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。