

# 手拉葫芦2t 手拉葫芦 牧田起重

产品名称	手拉葫芦2t 手拉葫芦 牧田起重
公司名称	河北牧田起重设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区牧田工园区牧田路1号
联系电话	18633230000

## 产品详情

### 河北牧田公司介绍

河北牧田起重设备制造有限公司位于河北省，河北牧田起重设备制造有限公司主要经营：。河北牧田起重设备制造有限公司有完善的体系，通过了所有合作伙伴的高标准质检及认可。为开拓市场，实现互惠互利，手拉葫芦，我们将本着“价格，质量”双优，“诚信，服务”共赢的经营理念，竭诚为广大客户服务。我们公司本着“不争价格低，但求质量好”的原则，竭诚为国内外用户提供的产品及诚信的服务。

### 手拉葫芦介绍

MSA手拉葫芦是我公司新新产品开发的一款产品，紧凑轻巧的产品造型设计，开放式的构架有助于自洁，凸筋加工工艺，耐撞击，有效维护保养内部传动装置结构。根据CE标准，手拉葫芦2t，带弹簧的双棘轮机构提供了的刹车系统机构实际操作，防爆手拉葫芦，过载限位开关维护保养了葫芦的结构不遭到危害。落锻加工工艺的顶钩和起重吊钩经缓慢弯曲与众不同方案设计以避免过载。手拉葫芦的的适用范围：大装载量手拉葫芦为省时省力式起重设备机器设备，有助于手拉式实际操作，适合在加工厂，矿山开采，农场，建筑工程。农牧业和船舶，海港，仓库运用，用于安装机器设备，提升货物，和搬运装卸物，手拉葫芦价格，其与众不同的优势是能够在户外场所和没有能源需求的地域运用。手拉葫芦可和一切类型的安全驾驶一起运用，构成可携带式手拉葫芦。

河北牧田手拉葫芦是常用的小型起重设备，它能够进行重物上升，下降，校准，牵引作业等，操作简单，应用广泛。手拉葫芦在使用过程中出现不能下降作业的故障，这是什么原因所导致的呢？

1：手拉葫芦在操作过程中用力过大造成链条卡链，导致手拉葫芦不能下降作业，将链条复位则可以继续使用。

2:手拉葫芦内部零件受损，导致内部零件运行不顺畅，无法进行下降作业。

3：杂物进入到齿轮内部，导致阻力过大，不能进行下降作业。

4：润滑油减小导致摩擦力增大，无法进行下降作业。

5：摩擦片出现故障，导致手拉葫芦无法进行下降。

以上是河北牧田对手拉葫芦不能进行下降作业原因的总结，如果您想了解更多，可以和我们联系。

手拉葫芦2t-手拉葫芦-牧田起重(查看)由河北牧田起重设备制造有限公司提供。“电动葫芦,气动葫芦,手拉葫芦”选择河北牧田起重设备制造有限公司，公司位于：河北省保定市清苑区牧田工园区牧田路1号，多年来，牧田起重坚持为客户提供好的服务，联系人：刘俊汐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。牧田起重期待成为您的长期合作伙伴！