

工厂车间钢构防冷凝毡-防冷凝毡车间专用-沧州中拓

产品名称	工厂车间钢构防冷凝毡-防冷凝毡车间专用-沧州中拓
公司名称	沧州中拓冷弯成型设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中拓 型号:ZT-CGW075 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区四号路
联系电话	15613740026

产品详情

- 1、施工过程中对屋面围护不注意保护，随意踩踏屋面，破坏了屋面的平整甚至出现裂纹。
- 2、天沟不进行防腐。有些施工单位的天沟防腐只是刷防锈漆或者沥青漆，使用一段时间后，天沟腐蚀严重。
- 3、钢结构厂房屋面板因跨度过大，很多情况下屋面板存在搭接过程，虽然在搭接等处采用了聚氨酯密封胶和138900缝合钉等处理，安装往往很难达到设计理论标准，导致漏雨。

4、天沟横向没有坡度。制作时应留一定坡度，至少0.5%。

5、关键节点部位施工马虎。女儿墙等根部阴角没有按规定作成圆弧或圆弧太小，卷材端边收头密封不严，上口白铁皮变形，固定点稀少加之密封材料封口不好。伸出屋面的管道的根部堵洞不严，管道四周找平层没有高出附近找平层，防水层泛水高度不够。保温层施工遇雨，排气槽堵塞，排气孔设置不合理，造成保温层长期浸水。刚性屋面产生裂缝分割缝处防水密封膏与缝侧壁粘结不牢渗水。