

意大利利雅路 RIELLO 燃气燃烧器 燃气燃烧机RS系列 燃烧机 利雅路燃烧机RIELLO批发

产品名称	意大利利雅路 RIELLO 燃气燃烧器 燃气燃烧机RS系列 燃烧机 利雅路燃烧机RIELLO批发
公司名称	洛阳舒鑫机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	利雅路:RS50
公司地址	洛阳市涧西区联盟路3号院文兴现代城4-1703
联系电话	13939948260 13939948260

产品详情

分类：

- 1、按燃料的种类分为燃油燃烧器、燃气燃烧器以及油气两用燃烧器（也称双燃料燃烧器）。其中燃油燃烧器中分为轻油燃烧器以及重油燃烧器两种；燃气燃烧器按实际应用则有可能细分为TIAN然气燃烧器、城市煤气燃烧器等。
- 2、按不同的使用用途分类：锅炉燃烧器（如燃气锅炉燃烧器、燃油锅炉燃烧器等）、以及加热炉燃烧器、热风炉燃烧器等工业炉燃烧器等。
- 3、按不同的燃料种类又可以分为燃油燃烧器、燃气燃烧器、双燃料燃烧器。其中燃油燃烧器又分为轻油燃烧器（常用的即为柴油燃烧器或煤油燃烧器）、重油燃烧器等，燃气燃烧器则分为TIAN然气燃烧器、石油液化气燃烧器、城市煤气燃烧器、沼气燃烧器、瓦斯燃烧器（煤层气燃烧器）等。双燃油燃烧器，也称油气两用燃烧器，分有轻油/燃气燃烧器、重油/燃气燃烧器等。其中，在燃油燃烧器中，因雾化方式的区别，又可分为机械压力雾化以及空气雾化燃烧器或介质雾化燃烧器，因燃烧器普遍热效率较高、污染小的原因，故常被称为燃烧器、节能燃烧器等。

维修故障处理方法：

一台用在锅炉上的利雅路燃烧器，要点火多次才能开始工作，故障原因始终不能确定。随后情况更加严重，无论怎么点就是不工作，拔出枪头进行点火试验，两高压线的上端有火花产生，喷嘴有雾化的轻油喷出，风机工作也正常。安装到原位再点火，故障依旧。

这种类型的燃烧器维修,排除相关部件故障，判断是没有调整好空气与燃料的相对比例。但凭经验，主要的根源是当前风量较大，变压器的火花不足以将燃油点燃.....在你过去好用的情况下，有如下可能：

- 1) 变压器功率不足
- 2) 燃烧器油泵压力不足，雾化不好，火花无法引燃
- 3) 其他原因造成相对背压降低为负压

在对燃烧器不能找到人员维修时的解决方案：

更换变压器、油泵、油嘴，清洗油路

将有可能有问题的地方换掉，然后调整风门与油压。