

石首污泥压滤机 态科压滤机 污泥压滤机作用

产品名称	石首污泥压滤机 态科压滤机 污泥压滤机作用
公司名称	湖北态科工业过滤系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市南漳县经济开发区
联系电话	13317556358 13317556358

产品详情

六、待一切正常后方可压紧滤板加压过滤，过滤压力和过滤温度必需在规定范围之内，过滤压力过高会引起渗漏，污泥压滤机作用，过滤温度过高塑料滤板易变形，加料时悬浮液要浓度均匀。卸饼后滤布及滤板必需冲洗干净，不允许残渣粘贴在密封面或进料通道内，石首污泥压滤机，否则会影响过滤质量。七、污水处理压滤机在压滤初期，板框式污泥压滤机，滤液较混浊，当滤布上形成一层滤饼后滤液就会变清。如滤液一直混浊或有清变混，则可能是滤布破损或布孔与板孔偏差，此时要关闭该阀或停止进料更换滤布。滤板间允许有滤布毛细现象引起的少量渗漏。

板框间渗水造成板框间渗水

原因主要有：

- 1、液压低
- 2、滤布褶皱和滤布上有孔
- 3、密封表面有块状物。

板框间渗水的处理方法比较简单，只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙清除密封表面的块状物就可以了。

对应故障的排除的方法：

- 1、使用尼龙的清洗，除去进料口的泥

- 2、完成这个周期，带式污泥压滤机，减少滤板容积
- 3、检查滤布，清理排水口，检查出口，打开相应阀门，释放压力
- 4、仔细清理滤板，修复滤板

形不成滤饼或滤饼不均匀

造成滤饼形不成或不均匀的原因有很多，供料不足或太稀，或者有堵塞现象都会引起这种现象。

针对这些故障要细细的排查原因，终找到确切的问题所在，然后对症下药解决问题。主要的解决办法有：增加供料、调整工艺，改善供料、清理滤布或更换滤布、清理堵塞处、清理供料孔、清理排水孔、清理或更换滤布、增加压力或泵功率、低压启动，不断增压等方法。

石首污泥压滤机- 态科压滤机-污泥压滤机作用由湖北态科工业过滤系统设备有限公司提供。湖北态科工业过滤系统设备有限公司为客户提供“压滤机,过滤机,带式压滤机,”等业务，公司拥有“压滤机,过滤机,带式压滤机,”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。，在湖北省襄阳市南漳县经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：态科工业。