

防磨套管生产厂家 锦丰锅炉品质保障 防磨套管

产品名称	防磨套管生产厂家 锦丰锅炉品质保障 防磨套管
公司名称	高密市锦丰锅炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市呼家庄凯旋路西200米
联系电话	13053609669 13053609669

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市锦丰锅炉科技有限公司

锅炉事故处理

事故的紧急处理

锅炉运行中，有时会出现一些异常现象和事故，这除与设备本身的缺陷有关外，防磨套管供应商，一般是由于运行人员技术不熟练以及对设备不熟悉而错误操作所造成。因此，要求运行人员必须掌握设备情况和熟练的操作技能，对设备做到精心维护和正确操作，这是锅炉安全运行根本保证。

运行中的锅炉，随时都可能发生事故。当事故发生时，防磨套管生产厂家，处理的原则是：

- 1.沉着冷静、正确判断、准确而迅速的处理。
- 2.尽快消除事故根源，隔绝故障点，防止事故蔓延。
- 3.在确保人身安全和设备不受损坏的前提下，尽可能恢复锅炉正常运行，不使事故扩大。
- 4.发挥正常运行设备的大出力，尽量减少事故对用户的影响。

防止回转式空预器腐蚀的措施

采用耐腐蚀的传热元件

采用合适的材料以抵抗酸性水膜的侵蚀，是防止及减缓腐蚀及堵灰的另一重要手段。（1）低合金耐蚀钢。制作冷段传热元件常用的低合金耐蚀钢主要是考登钢，其抗蚀性能高出普通碳钢两倍。（2）涂耐酸搪瓷的传热元件。涂耐酸搪瓷的传热元件具有良好的抗腐蚀性能，同时还具有热交换率高，寿命长，对冷端温度没有限制，防磨套管，清灰容易。（3）陶瓷传热元件。陶瓷传热元件的传热量虽然略少，防磨套管厂家，而耐蚀性能却大大高于金属波纹板。

锅炉事故处理汽水共腾的处理原因：

- 1.汽包内水渣及悬浮物进入汽水联通管；
- 2.没有定期清洗水位计；
- 3.检修质量不合格，材质不合格；
- 4.冲洗水位计操作不正当。

处理：

- 1.发现就地双色水位计泄漏，应及时解列该水位计，关闭汽、水侧阀门；
- 2.就地双色水位计时，首先切断该水位计照明，然后解列水位计。
- 3.如汽包所有水位计都无法确定水位的高低时，应参照其它参数维持短时间运行，尽快恢复一台水位计准确判断水位，其间应保持该锅炉负荷稳定，给水自动调节可靠，给水压力、流量平稳。
- 4.如果双色水位计损坏，其它水位计不准时，给水自动调节又不可靠时，应根据情况申请压火或停炉处理。

防磨套管生产厂家-锦丰锅炉品质保障(在线咨询)-防磨套管由高密市锦丰锅炉科技有限公司提供。防磨套管生产厂家-锦丰锅炉品质保障(在线咨询)-防磨套管是高密市锦丰锅炉科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司还是从事搪瓷管，搪瓷管空气预热器，搪瓷管空气预热器价格的厂家，欢迎来电咨询。