

铣刨机 芜湖山猫割草机维修 铣刨机报价

产品名称	铣刨机 芜湖山猫割草机维修 铣刨机报价
公司名称	芜湖山猫工程机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区火龙岗三冲芜湖山猫工程机械有限公司
联系电话	18909630807 18909630807

产品详情

如何延长铣刨机刀头的使用寿命？

- 1、正确的操作是的，每日应检查铣刨鼓，及时掌握刀头、刀座、抛料板等易损件的磨损情况，当发现磨损比较严重时，须及时更换，避免由此而导致的更多损耗。
- 2、保持设备工作时，铣刨机报价，铣刨鼓部位正常洒水，起到润滑、降温等作用；
- 3、铣刨机工作时，行走速度应控制在正常范围内，不宜过快。
- 4、收工停机后，及时冲洗铣刨鼓上的废料，避免下次铣刨因废料凝结造成刀头不能旋转从而导致偏磨等非正常损耗。

改进热处理工艺。在满足性能要求的前提下，尽可能提高齿体的冲击韧性，如在铣刨机刀体毛坯模锻过程应严格控制锻造温度，防止模锻毛坯因终锻温度过高而产生组织粗大；感应加热钎焊硬质合金时同样要严格控制加热温度，避免齿体组织粗大；热处理淬火后要根据刀体硬度要求选择合适的回火温度。改进刀体结构设计。刀体过渡区圆角半径要适当增加，减小应力集中程度。

铣刨机作为路面机械设备之一，一直起到了很关键的作用，不过铣刨机配件的损伤率是非常大的，就比如刀头、刀座这两个配件，这两个配件在铣刨机进行路面工作的时候，铣刨机厂家，很容易就会出现损坏的情况，而除了刀头刀座之外，铣刨机的输送带也是一个非常容易损坏的重要配件。

起先就是传动滚筒与输送带之间的摩擦力不够，然后造成的打滑的现象，造成这种现象的原因多半是输送带有水或者环境潮湿，而解决的办法就是在滚筒上加些松香末，混凝土铣刨机，千万注意不要用手投加，而应用鼓风设备吹入，以免发生意外事故。

然后就是尾部滚筒轴承损坏不转或上下托辊轴承损坏不转的太多，也会造成打滑，而造成损坏的原因就是机尾浮沉太多，没有及时检修和更换已经损坏或转动不灵活的部件，使阻力加大造成打滑，所以在平常的时候，一定要注意铣刨机的日常保养。

铣刨机-芜湖山猫割草机维修-铣刨机报价由芜湖山猫工程机械有限责任公司提供。“割草机,挖树机,清扫器,搬砖机”选择芜湖山猫工程机械有限责任公司，公司位于：安徽省芜湖市弋江区火龙岗三冲芜湖山猫工程机械有限公司，多年来，芜湖山猫机械坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖山猫机械期待成为您的长期合作伙伴！