

# 弹簧机 阿坝藏族羌族自治州弹簧机 广锦弹簧机

产品名称	弹簧机 阿坝藏族羌族自治州弹簧机 广锦弹簧机
公司名称	东莞市广锦数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东东莞市万江区大汾管理区新基工业区新基工业二路
联系电话	18098259273

## 产品详情

### 弹簧机产品汇总（二）

4、 电池片，灯管卡簧，胶片卡簧，阿坝藏族羌族自治州弹簧机，内衣钢丝弹簧，数控弹簧机，单扭力弹簧，双扭力弹簧、金属工艺品、天线弹簧、回型针、电子玩具弹簧、窗帘杆弹簧、耳机配件弹簧、灯笼弹簧、工艺品弹簧、夹弹簧、涡卷弹簧、开关弹簧、射灯弹簧、相框弹簧、字母异形工艺品弹簧、手机弹簧。

5、 喷头簧、卡扣簧、方扁线簧、油封弹簧、摇控器弹簧、温控器弹簧、电机弹簧、空调弹簧、电饭煲开盖弹簧、电水壶开盖弹簧、开关弹簧、按键弹簧、触摸弹簧、搅拌机弹簧、洗碗机弹簧、夹弹簧、及各种挡圈。

广锦弹簧机您值得信赖！[www.guangjinjixie.com](http://www.guangjinjixie.com)

### 电脑弹簧机容易出现的问题问题及解决方法（二）

三、 机器提示轴伺服故障，驱动器显示AL 41式Er 7

分析：这两个报警信号都为过载。其中三洋伺服为AL41，角码器弹簧机，佳宝伺服为Er 7。

解决方法：

提示过载报警，先检查相应的轴是否有被异物卡住。例如：X轴报警、查看凸轮滑块处是否有弹簧等异物卡住。Z轴报警，查看转芯是否被螺丝锁住。

2、如没有被异物卡住，弹簧机，关闭电源、拔了相应驱动器上的接线插头。仔细检查各线是否有松动接触不良。如有重接即可。

#### 四、系统提示找不到834卡

分析：电脑控制部分是由主电脑板TH834-F0卡与TH834-F1卡组成。它们之间是用插针式接脚连接，出现此故障极有可能是插针接触不良。

解决方法：

- 1、打开控制器后盖，首先把各轴控制线I/O输入输出信号线及键盘信号线除，再打开安装电脑铁盒的盖板。可看到里面从上到下依次安装了TH84-F、TH834-F0电脑主板。
- 2、螺丝，把上面两块卡取了。用橡皮擦仔细擦拭每个针脚，去除插脚表面灰尘及被氧化导电性差的表层。然后重新安装(注意：安装时先对准卡四个角的螺丝孔位，然后重新安装。

以上信息来自东莞市广锦数控设备有限公司弹簧机的小知识

### 电脑弹簧机开机的操作技巧（二）

3、做实验或实践须在实践教师指导下进行，未经指导师傅的同意，不要擅自开机。在开机前，操作者必须检查机床各部位的设备的操作者必须按规定穿戴好劳动保护用品，不穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋上岗。操作时不得戴手套、国巾及戒指、项链等各类饰物。不得吸烟，不得与他人闲谈，需要精神集中，严禁在车间内嬉戏、打闹。操作者必须熟悉使用说明书等有关资料，如主要技术参数、传动原理、主要结构、润滑部位及维护保养等一般知识。

4、未装工件前。操作者要空运行一次程序。粉程序能否顺利运行、刀其和央具安装是否合理、有无超程现象。操作者必须在确认工件后才能启动机床。严禁在工件转动时测量、触摸工件。机床在正常运行时不允许打开电器柜的门，禁止按动急停或复位按钮。如遇致电动机出现异常发热、声音不正常等情况，应立即停机以免机床发生事故。

广锦数控设备有限公司提醒：正确的操作对电脑弹簧机来说也是一种保护措施，必须保持良好的操作习惯，尽量减少故障的发生从而提高设备性能。

弹簧机-阿坝藏族羌族自治州弹簧机-广锦弹簧机由东莞市广锦数控设备有限公司提供。东莞市广锦数控设备有限公司位于广东东莞市万江区大汾管理区新基工业区新基工业二路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广锦弹簧机在行业设备中享有良好的声誉。广锦弹簧机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广锦弹簧机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。