

厦门鑫永元机电维修 厦门东元高压变频器

产品名称	厦门鑫永元机电维修 厦门东元高压变频器
公司名称	厦门鑫永元机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口中路1355号灌一新城C栋601室
联系电话	13559233383 13559233383

产品详情

2、采用听诊棒靠听觉可以听到电动机的各种杂音其中包括电磁噪声、通风噪声、机械摩擦声、轴承杂音等，东元高压变频器销售中心，从而可判断出电动机的故障原因。引起噪声大的原因在机械方面有：轴承故障、机械不平衡、紧固螺钉松动、联轴器连接不符合要求、定转子铁心相擦等；在电气方面有：电压不平衡、单相运行、绕组有断路或击穿故障、起动性能不好、加速性能不好等

齿轮式润滑油泵的修理常识 随着使用时间的增长，齿轮式润滑油泵会出现泵油不足，甚至不泵油等故障，主要原因是有关部

以修复。

主动轴与衬套磨损后的修复：

润滑油泵主动轴与衬套磨损后，其配合间隙增大，必将影响泵油量。遇此，可采用修主动轴或衬套的方法恢复其正常的配合间隙。若主动轴磨损轻微，只需压出旧衬套后换上标准尺寸的衬套，配合间隙便可恢复到允许范围。若主动轴与衬套磨损严重且配合间隙严重超标时，东元高压变频器服务中心，不仅要更换衬套，而且主动轴也应用镀铬或振动堆焊法将其直径加大，然后再磨削到标准尺寸，恢复与衬套的配合要求。

3、东元电动机过热一般是由什么因素造成的？

答：电源方面、负载、电动机本身造成过热、通风散热不良

4、东元电动机常见故障有哪些？

答：1.电动机过热 2.电动机运行声音不正常 3.电动机带负载运行时转速缓慢 4.电动机外壳带电 5.电动机温升过高或冒烟 6.电动机空载或负载运行时电流表指针来回摆动 7.电动机轴承过热等。

5、东元电动机不能起动的原因有哪些？

答：1.电源未接通 2.定子或转子绕组断路 3.定子绕组接地 4.过载或传动机械卡住 5.轴承损坏等。

6、东元电动机温升过高或冒烟的原因有哪些？

答：1.电源电压过高或过低 2.电动机单相运行 3.环境温度过高 4.电动机风道不畅或风扇损坏 5.轴承损坏或轴承太紧等。

7、东元电动机轴承过热的原因有哪些？

答：1.轴承损坏 2.润滑油过多、过少或油质不良 3.轴承与端盖配合过松走外圈或过紧 4.电动机两侧端盖或轴承盖未装平 5.联轴器装得不好等。

厦门鑫永元机电维修-厦门东元高压变频器由厦门鑫永元机电设备有限公司提供。厦门鑫永元机电设备有限公司位于厦门市集美区灌口中路1355号灌一新城C栋601室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前厦门鑫永元机电在减速机、变速器中享有良好的声誉。厦门鑫永元机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。厦门鑫永元机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。