硅pu球场为何有时出现脱层、起鼓现象

| 产品名称 | 硅pu球场为何有时出现脱层、起鼓现象 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

硅pu球场为何有时出现脱层、起鼓现象

以上问题主要出现于混凝土基础地面时,时而发生的情况。究其所因,问题主要出现如下几点:

- 1.混凝土基础标号达不到要求;
- 2.施工过程时,砂石过多水泥过少而比例不均,导致基础密度不高,易导致沙化及水渗透;
- 3.基础污染严重而没有酸洗和清洁;
- 4.施工时基础含水率过高或者底漆未干即施工下一道涂层。

所以,基础细节的处理及严格按照相关要求进行浇筑,保养,不苛刻成本,不违背工序而赶工期,以上问题是足以避免的。