

# 天成热能厂家 燃气锅炉生产厂家 保山燃气锅炉

产品名称	天成热能厂家 燃气锅炉生产厂家 保山燃气锅炉
公司名称	昆明天成热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区董家湾路南段1号楼1层2号
联系电话	13987605359

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆明天成热能设备有限公司

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，燃气锅炉生产厂家，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用

### 天成-燃气锅炉

怎样判断空气预热器是否漏风?

空气预热器由于低温腐蚀和磨损，预热器管容易穿孔，使空气漏入烟气。除停炉后对预热器进行外观检查外，锅炉在运行时也可发现预热器漏风。预热器漏风的现象为：

- (1)预热器后的过量空气系数超过正常标准。
- (2)送风机电流增加，预热器出入口风压降低。
- (3)引风机电流增加，燃气锅炉供货，因为引风机负荷增加。

(4)漏风严重时，送风机入口挡板全开，风量仍不足，锅炉达不到额定负荷。

(5)大量冷空气漏入烟气，使排烟温度下降。

锅炉漏风有什么危害?

炉膛漏风，会降低炉膛温度，使燃烧恶化。漏风还使排烟温度升高，排烟量增加，排烟热损失增加，锅炉热效率降低。

漏风分两种情况，一种情况是从锅炉的人孔、检查孔、防爆门、炉膛及水冷壁、过热器、省煤器穿过炉墙处漏入的冷空气。另一种是由于空气预热器的腐蚀穿孔，空气从正压侧漏入负压烟气侧。前一种漏风只使引风机的耗电量增加，而后一种漏风还同时使送风机的耗电量增加，严重时，还因为空气量不足，限制锅炉出力。锅炉漏风使对流烟道里的烟速提高，造成燃煤锅炉特别是煤粉炉的对流受热面磨损加剧。由此可以看出，保山燃气锅炉，锅炉漏风只有害而没有利，所以应尽量减少。

对于负压锅炉来说，漏风是不可避免的，我们应该做的是使漏风系数降低到允许的范围以内。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用

天成-天热气锅炉

一、天然气锅炉启动后前吹扫正常，但点不着火

- 1、电火气量不足：检查线路并修复
- 2、电磁阀烧坏、不工作（主阀、点火阀）：换新
- 3、气压不稳定：调整气压至规定值
- 5、风量太大：减小配风，减小风门开度

二、天然气锅炉气压正常，点不着火

- 1、点火变压器烧坏：换新
- 2、高压线损坏或脱落：重新安装或换
- 3、点火棒位置相对尺寸间隙过大或过小：重新调整

4、电极与地短路：重新安装或换新

5、间距不合适：重新调整

三、天然气锅炉点着后5~6秒后熄火

1、气压不足，压降太大，供气流量偏小：重新调整气压，安装燃气锅炉，清理滤网

2、风量太小，燃烧不充分，烟色较浓：重新调整

3、风量太大，出现白气：重新调整

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用

天成-燃气蒸汽锅炉

一、单台锅炉（10蒸吨/小时）优劣势

1、热（方快锅炉可达107%以上），传热速率快。

2、价格较双台小吨位（6蒸吨/小时）锅炉低一些。

3、燃料消耗量多。

4、若是没有备用锅炉，一旦锅炉发生故障造成停止，会导致整个供暖系统瘫痪。

5、辅机设备（水泵、水处理等）比双台小吨位（6蒸吨/小时）锅炉耗电量高。

二、双台小锅炉（6蒸吨/小时）优劣势

1、可根据外界温度情况灵活调节使用台数，天气较冷时双台同时启动，天气回暖时可启用单台锅炉。

2、燃料消耗量低一些。

3、辅机设备消耗电能低一些。

4、两台锅炉可互为备用，保证供暖期全期正常供暖。

5、双台小锅炉价格较单台大锅炉高一些。

6、锅炉房占地面积相对会增大。

天成热能厂家(图)-燃气锅炉生产厂家-保山燃气锅炉由昆明天成热能设备有限公司提供。行路致远，砥砺

前行。昆明天成热能设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!