

鹤壁发那科故障数控系统报警代码显示911

产品名称	鹤壁发那科故障数控系统报警代码显示911
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

维修发那科伺服驱动器故障：（上电无显示、超速、过流、过压、欠压、过热、过载、接地错误、输出不平衡、参数错误、不能驱动、模块损坏400、401、402、403、404、405、406、408、409、410、420、430、411、421、431、413、415、423、433、414、424、434、425、435、416、426、417、421、422、423、427、430、431、432、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、453、456、457、458、459、460、462、463、464、465、466、467、468、490、491、494、495、600、602、601、603、604、605、606、607、700、701、704、740、741、742、749、750、752、754、762、764、772、774、782、784、5134、5135、5136、5137、5197、5198等） 维修发那科主轴驱动器故障：（01、02、03、06、07、09、11、12、15、16、18、19、20、21、24、27、29、30、31、32、33、34、35、36、37、41、42、43、46、47、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、66、73、74、75、79、81、82、83、84、85、86、87、88、b0、b1、b2、b3、C0、C1、C2等）

A06B-6087-H130、A06B-6078-H202#H520、A06B-6079-H207、A06B-6087-H137、A06B-6078-H206#H500、

A06B-6079-H208、A06B-6087-H145、A06B-6087-H155、A06B-6089-H215、A06B-6096-H116、A06B-6087-H326、

A06B-6089-H712、A06B-6096-H121、A06B-6102-H226/520、A06B-6089-H104、A06B-6079-H206、

A06B-6088-H122#H500/H520、A06B-6090-H002、A06B-6096-H122、A06B-6088-H122H500、

A06B-6090-H003、A06B-6096-H166、A06B-6088-H130、A06B-6090-H004、A06B-6096-H201、

A06B-6088-H130#H500/H520、 A06B-6090-H005、 A06B-6096-H202、 A06B-6088-H211#500、

A06B-6090-H006、 A06B-6096-H203A06B-6088-H215#500、 A06B-6090-H007、 A06B-6096-H203