

# 镇江科能电力 STL手提式滤油机 郫县滤油机

产品名称	镇江科能电力 STL手提式滤油机 郫县滤油机
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大路工业园区闸南路86号
联系电话	17768666176

## 产品详情

(2)滤板间喷料 自动真空滤油机在过滤作业中，滤板之间发生喷料现象，其原因：  
在滤板边框的压紧面，滤布出现折叠； 滤布发生破损；  
两侧横梁出现不同程度的侧向弯曲(水平方向)； 止推板未压紧或液压缸的压紧力偏小。

(2)滤板间喷料 自动真空滤油机在过滤作业中，滤板之间发生喷料现象，其原因：  
在滤板边框的压紧面，滤布出现折叠； 滤布发生破损；  
两侧横梁出现不同程度的侧向弯曲(水平方向)； 止推板未压紧或液压缸的压紧力偏小。

印染工业用水量大，通常每印染加工1t纺织品耗水100—200t。其中80%—90%以印染废水排出。常用的治理方法有经过反冲洗过滤器回收利用和无害化处理。

经过反冲洗过滤器回收利用：

(1)废水可按水质特点分别回收利用，如漂白煮炼废水和染色印花废水的分流，郫县滤油机，前者可以对流洗涤。一水多用，减少排放量；

(2)碱液回收利用，通常采用蒸发法回收，如碱液量大，可用三效蒸发回收，碱液量小，可用薄膜蒸发回收；

(3)染料回收。如士林染料可酸化成为隐巴酸，呈胶体微粒。悬浮于残液中，GYJ系列板框压力式滤油机，经沉淀过滤后回收利用。

6) 检查在出厂时安全阀进行了调整，并与刻板印象密封，不得随意拆卸。如果确实有必要进行调整，KYL系列抗燃油滤油机，试验合格后，应继续使用。7) 工作时应注意油的标准，STL手提式滤油机，如油底壳时，油太多的内存，你可以打开回油阀，油油底壳放内存净，然后关闭回油阀。

8) 当水过多的油，油应加热，使一部分水蒸发，然后冷却至室温过滤。

结束9) 过滤器，应清洁机器，涂上防锈油，存放在干燥通风处。

镇江科能电力(图)-STL手提式滤油机-邗县滤油机由镇江市科能电力设备有限公司提供。镇江市科能电力设备有限公司是一家从事“过滤器,滤油机,其他过滤设备,滤芯,油水分离设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“过滤器,滤油机,其他过滤设备,滤芯,油水分离设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使镇江科能电力在过滤器、过滤设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！