

48V海斯特VGI1080蓄电池制造厂家

HYSTER海斯特E60XN电动叉车蓄电池

产品名称	48V海斯特VGI1080蓄电池制造厂家 HYSTER海斯特E60XN电动叉车蓄电池
公司名称	北京瑞玛电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海斯特 型号:叉车蓄电池 产地:中国
公司地址	北京市密云区河南寨镇密顺路18号产业基地办公楼420室-2861(河南寨镇集中办公区)
联系电话	15600100703 15600100703

产品详情

电动叉车异常噪音的原因及保养方法：

- 1、紧固件螺丝松动，车身导轮和滚轮严重磨损，间隙过大。
- 2、链条与链销之间的间隙过大或前叉上下钉与叉子横梁之间的间隙过大。
- 3、检查导轮、滚轮与桅杆之间的滚动间隙是否过大。无论叉子和叉架之间的配合间隙是否过大，这些因素都会导致电动叉车在使用时发出异常噪音。
- 4、检查轮胎螺丝是否松动，轴承是否损坏等。
- 5、叉车齿轮泵出现故障。例如，如果空气从吸入管或密封件进入泵，则吸入管的阻力过大，甚至部分被堵塞。齿轮泵精度不高。泵和联轴器不在同一轴上。解决方案是在连接处添加润滑油。如果异常噪音降低，则表示它正在泄漏。拧紧接头或直接更换密封圈;如果没有变化，检查齿轮精度，进行研究和调整，必要时更换齿轮。后，检查泵和联轴器的同轴度，注意工作状态和静态状态之间的差异，并根据技术要求进行调整。

叉车发出异常声音的原因有很多。叉车维修人员应将叉车开到停车场设施进行专项调查，找出原因，以便从源头上解决叉车异常声音的原因，直接解决故障。