

2.5吨电动托盘叉车蓄电池 海斯特叉车电瓶24V300AH

产品名称	2.5吨电动托盘叉车蓄电池 海斯特叉车电瓶24V300AH
公司名称	北京瑞玛电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海斯特 型号:叉车蓄电池 产地:中国
公司地址	北京市密云区河南寨镇密顺路18号产业基地办公楼420室-2861(河南寨镇集中办公区)
联系电话	15600100703 15600100703

产品详情

电动叉车工作装置及液压系统故障及维护方法

1、起重过程中颤动的主要原因有：起重油缸内空气、液压系统漏油、内桅杆叉大、小滚轮，以及

桅杆轴承过度磨损，两个提升链条的松紧度不均匀等。

2.提升速度太慢或无法提升。主要原因是：油箱短缺、滤油器堵塞、安全阀故障、液压油温度过高、液压油太薄、液压管路漏水、液压泵损坏等。门框掉落引起的异常噪音一般是由防震橡胶的损坏或老化引起的。维护方法是首先检查接头，每个部件的密封垫圈以及内部结构是否有漏油。如果有，请替换它;为系统通风。如果仍然无法消除，请拆卸并检查升降液压缸，齿轮泵，如果未达到安全阀的工作状态，则需要维修或更换。

3.提升反弹，桅杆在提升时被反弹。故障的原因是起重液压缸中有空气;齿轮泵性能差;叉车换向阀不灵活;油不干净。维护方法是先松开起重液压缸上的排气螺塞，释放起重油缸中的空气;检查机油的清洁度。如果仍然无法清除跳动，请检查换向阀和齿轮泵的工作状态。如果它不能正常工作，则应进行维修或更换。