

# 蚕蛹榨油机厂家 悦恒机械质量可靠 莆田蚕蛹榨油机

产品名称	蚕蛹榨油机厂家 悦恒机械质量可靠 莆田蚕蛹榨油机
公司名称	济南悦恒机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区郭店镇曹家馆村西南
联系电话	15692371808

## 产品详情

使用过动物油设备的朋友都知道它在炼油的时候会产生热臭气，一些密封性能不好的机组会让此气味从动物油设备的缝隙中散发出去，蚕蛹榨油机厂家，进而影响炼油车间以及周边的环境，还会导致气体排放不达标。那么遇到这种情况，我们该如何处理呢？下面一起来学习下吧。

### 1.在动物油设备上配置冷凝管道以及悬液分离器

动物油设备在熬油过程中产生的臭味蒸汽会通过锅体顶部管道抽至悬液分离器，在内部臭味蒸汽被高速旋转吸附会转化为脂肪酸，剩余气体被抽送至冷凝管道，与内部冷水间接换热，形成冷凝水。这时臭味基本就被除去了。

### 2.在动物油设备上配置光氧净化器

配置了光氧净化器的动物油设备不需要人工单独操作，蚕蛹榨油机多少钱，也不需要添加剂，就能对车间臭味进行吸附过滤，而且能24小时连续进行作业。

处理动物油设备的热臭气的方法不止上面小编讲解的这两种，还有很多。如果大家对这方面的信息感兴趣，可以随时咨询我们！

### 榨油机设备厂家真空度达不到技术标准问题产生原因

过滤油中多真空泵废气中含有过多的水蒸气;2. 在标准大气压下，真空度不受使用地高度的影响;3、真空泵真空泵低油位管路;4、真空油由于使用含水量长5. 各连接处密封泄漏;6、真空泵易损件。

榨油机厂家提供常见故障可能导致原因：

在正常工作情况下压力过大

- 1.油管过长、出油水平过高、出油直径过小或过小;
- 2.有很多杂质吸滤清油。

#### 真空泵启喷油

1. 过滤后的油含水较大，莆田蚕蛹榨油机，浮油上升被吸进真空泵，真空泵的油位上升;
- 2.真空泵密封垫移位或损坏。

#### 油控不灵或无温

1. 油温与温度计不一致;
2. 加热器烧坏或电路损坏或接触臂端吻合。

#### 排油泵无压力出油量不足

1. 主滤网堵塞;
2. 泄油泵油封泄漏;
- 3.进气管被堵塞并吸入气缸底部;
4. 吸入管过薄或过深;
5. 真空缸内注油孔堵塞。

在操作油脂设备的时候有时会由于操作人员的粗心或错误操作引发一系列不可估量的损失，所以为了更好的规避这些错误，动物油设备供应商长盛油脂的小编给大家整理了一些操作油脂设备的常见误区，我们快来看下吧。

- 1.随意给油脂设备加注液压油。有些油脂机械的操作人员喜欢逐渐添加液压油导致有时液压油注入量过少或过多，这都会影响设备的使用性能。
- 2.在操作油脂设备的过程中喜欢将物品乱放。例如会随意放置一些含有腐蚀性物质的物品或脱色使用的废白土等都会对油脂设备造成危害。
- 3.在使用油脂设备的时候在物料里面放金属棒。在操作过程中可能由于工作人员粗心，随手将金属棒放入了料斗内的物料中，容易造成油脂设备故障。
- 4.将油脂设备的螺旋杆拉至死点。在使用油脂设备的过程中或开机前便将设备的螺旋杆拉到了死点，这样很容易造成设备部件之间的相互磨损。

蚕蛹榨油机厂家-悦恒机械质量可靠-莆田蚕蛹榨油机由济南悦恒机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南悦恒机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为食用油加工机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事蓖麻榨油机厂家，山东蓖麻油精炼设备，蓖麻籽油压榨机价格的厂家，欢迎来电咨询。