

天津WOLF狼牌8654.40225度宫腔镜维修咨询

产品名称	天津WOLF狼牌8654.40225度宫腔镜维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:奥林巴斯 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

天津WOLF狼牌8654.40225度宫腔镜维修咨询 天津WOLF狼牌8654.40225度宫腔镜维修咨询

广州云启设备有限公司是一家从事摄像系统/输尿管镜/内窥镜/椎间孔镜维修的高技术企业，以精湛的技术和诚信的服务为各类摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源提供电子电路板芯片级维修、触摸屏维修、驱动板维修、高压板维修、线缆维修、开关元器件维修等技术服务。公司拥有一支多年从事进口设备、板卡芯片级维修及技术服务的队伍，在长期的实践中积累了丰富的经验，对维修方面具有修复率高、维修周期短、价格合理、无原理图等维修特点。在长期的摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修工作中我们总结了一套行之有效维修技巧，可实现精、准、快式维修，以使您的设备尽快恢复运行，减少停产带来的不必要损失。

电子腹腔镜维修 3.1首先需要专用的切割机器，将出现故障的低压的空气压缩机和管道进行分离，将空压机卸载下来进行维修。将空压机首先连接到380伏特的三相交流电闸上，采取瞬间开合的方式进行操作，同时用橡皮锤子有规律性地敲打压缩机的顶部，这样的操作重复数遍，再次正常接通电源，多半都会发现压缩机就良好工作了。但是切记在接通正常电源的时候，要首先切断和三相交流电源的连接。采取这种方法的主要原理是，通过瞬间的高电压输入，提升了压缩机内部的运转良力度，并且以橡皮锤的外部震击以促使卡主的位置脱离死角，恢复正常位置。以上的维修经验经过了多次的维修实践检验，均收到了良好的效果。

电子腹腔镜是一种带有微型摄像头的器械，腹腔镜手术就是利用腹腔镜及其相关器械进行的手术：使用冷光源提供照明，将腹腔镜镜头插入腹腔内，运用数字摄像技术使腹腔镜镜头拍摄到的图像通过光导纤维传导至后级信号处理系统，并且实时显示在专用监视器上。

天津WOLF狼牌8654.40225度宫腔镜维修咨询 常见故障：先端盖玻璃破裂，先端CCD物镜松脱，先端部磨损、变形，先端部LG损伤，插入部弯折、凹痕、开焊，遥控按钮电路板损坏、按键失灵，电缆插头腐蚀、变形，导光插杆变形，导光插杆盖玻璃破损，导光软管压伤、扭伤，断裂。

OLYMPUS电子腹腔镜型号：

WA50000A、WA50002A、WA50010A、WA50012A、WA50022A、WA50042A等。维修优势：检测优势：OLYMPUS、STORZ、STRYKER、WOLF等品牌测试主机设备与维修工具齐全，能为现今主流品牌多线

产品提供故障检测及维修服务；

维修案例：Joimax 椎间孔硬镜 故障检测：1.图像模糊,有黑影；2.物镜破裂

维修方案：1.更换物镜组；2.清洁并重新调整光学系统，校对图像 维修周期：7个工作日

保修周期：非人为保3个月 备注：人为导致物镜破裂，不在保修范围内

广州云启设备有限公司是一家的第三方医用设备维修服务商。主要提供中小摄像系统，输尿管镜维修、椎间孔镜维修的维修服务及保养升级服务，汇集工程师，整合优质的维修配件资源。具备一定的“质量，价格，速度”等优势，愿与广大，第三方维修公司及个人开展广泛健康合作，互利共赢，共同发展！秉承“，优质服务，诚信共赢”的经营理念努力向前，稳步发展！ 电子腹腔镜维修 一般遇到这样的故障，由于原配件都是厂家自配的，很少有备份。而市面上又很难购买到对应的产品。其实可以在市场上购买厚度为1mm的市场常规胶制的橡胶密封片，根据原配密封圈的大小进行裁剪，然后将密封圈安装到密封阀门上以取代损害的原配件，安装好之后，再次检查密封性能，没问题之后启动仪器，当检测部件数据正常，气流输出正常后，则表明仪器故障排除。同时还可以多备用几个橡胶圈，防止日后出现同样的故障。 维修案例一：joimax椎间孔镜FS63421810维修

故障现象:图像模糊有黑影，器械通道被击穿 检测结果：物镜进水，器械通道，柱透镜脱胶2根；

维修方案：更换镜管、器械通道、光束、柱透镜1根，重新清洁调试光学系统，封装目镜；

维修案例二：设备名称：R.WOLF 89210.1254椎间孔镜 检测故障：不能正常工作图像模糊

维修方案：更换物镜、光束、外管 维修周期：7-10工作日 保修周期：3个月"

[安徽WOLF狼牌8702.5235°输尿管镜维修案例](#)