

湖北WOLF狼牌7330.072纤维输尿管镜维修找云启医疗

产品名称	湖北WOLF狼牌7330.072纤维输尿管镜维修找云启医疗
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:奥林巴斯 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

湖北WOLF狼牌7330.072纤维输尿管镜维修找云启 湖北WOLF狼牌7330.072纤维输尿管镜维修找云启

广州云启设备有限公司位于广州市天河区，是一家以保养，维修，保修的技术服务公司。公司拥有一批，经验丰富的维修队伍，并配备完整的测试仪器和各种工具，主要可检测维修：摄像主机及周边设备维修，电刀类设备维修，耳鼻喉科等动力系统维修，电子镜纤维镜维修，硬管镜系列维修，手术器械维修，B超及整机维修。我公司已为众多的公司等行业提供了大量的技术支持和优质服务，以精湛的维修技术和优良的服务赢得了用户的一致赞誉和好评

STRYKER腹腔镜目镜的拆卸方法 1、拆眼罩：用高温电吹风加热眼罩到合适的温度，待AB胶松动后，用眼罩专用卡口套住眼罩，用三爪盘压紧，逆时针方向旋转蓝色眼罩，直到将其拧下。（stryker的眼罩是独立的，是一种特殊耐高温材料所铸，用AB胶粘合在目镜套外面。） 2、拆目镜套：将目镜套下端与镜体连接部分的激光焊点用锉刀将其锉开或者用车床夹住镜体，用车刀将其焊点打开，取下目镜套。 3、取目镜：松动目镜座中间的三个螺丝后，用专用扳手卡住目镜，产逆时针方向拧开，将目镜及目镜座取下。

医用硬性内窥镜棒镜的更换及注意事项 以刚维修完成的STORZ30°膀胱镜硬性内窥镜为例
故障分析：此STORZ30°膀胱镜内窥镜故障为图像模糊，视场很暗。首先检查内窥镜两端是否有污物，用棉签蘸酒精擦拭两端镜片后再观察，故障依旧。发现此镜镜管外表面可见明显凹痕，首先接通冷光源，观察照明光纤没有断丝，确定不是因照明系统导致的图像不清晰，接下来由镜体部分轻轻摇动可听到明显声音，说明内部零件松动，由此判断内部光学系统损坏，需要拆开维修。

维修案例：设备名称：STORZ 7230AA关节镜 检测故障：不能正常工作导光束断裂，外管脱落

维修方案：更换外管，导光束、像束 维修周期：7-12工作日 保修周期：3个月

湖北WOLF狼牌7330.072纤维输尿管镜维修找云启 湖北WOLF狼牌7330.072纤维输尿管镜维修找云启

广州云启设备有限公司为了能够实现“提供百分之百满意的客户服务”的诺言，我们配备了的管理人员，

庞大的技术人员和维修人员，为用户提供完善的售后服务。公司现有员工都具有良好的资历，并受过业务训练。公司本着“为内镜行业提供超值产品及服务”的宗旨，使产品在全国各大享有良好的声誉，并且与国内许多家建立了长期友好的合作关系。经营的产品遍及微创外科各个领域。公司自成立以来，秉承“以人为本，服务至上”的宗旨，以优质的产品、良好的信誉、完善的服务，赢得各类用户、合作伙伴的赞誉和信任！

医用硬管镜的检修及注意事项 以正在维修的tiansong0°关节镜为例。
此硬管镜客户判定的故障为成像模糊。首先检查镜子外观是否有明显伤痕，物镜、目镜是否有损坏。但外观上并无伤痕，在显微镜下观察，物镜、目镜也没有发现损坏，外管无弯折，可以断定并非机械损伤；接下来检测导光光束：放在冷光源下观察导光效果，观察到导光束中并无黑点，可以判定导光光束并无断丝；然后摇动镜管，里面并无异响，可以判定内部零件并无松动。 维修案例一：设备名称：STORZ 28731BWA关节镜 检测故障：盖玻璃裂盖玻璃裂 维修方案：处理物镜盖玻璃，重装物镜。
维修周期：5个工作日 保修周期：3个月

维修案例二：设备名称：SmithnephewREF72202087关节镜 检测故障：图像模糊棒镜断裂
维修方案：更换物镜、棒镜、光束、外管 维修周期：10-12工作日 保修周期：3个月"

湖北WOLF狼牌7330.072纤维输尿管镜维修找云启

[山西WOLF狼牌8880.54330°关节镜维修推荐](#)