

充油耐震压力表 昆山圣科仪器仪表公司 耐震压力表如何充油

产品名称	充油耐震压力表 昆山圣科仪器仪表公司 耐震压力表如何充油
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

产品详情

其他压力表的维护：

- 1) wika压力表应保持洁净，充油耐震压力表，表盘上的玻璃要明亮清晰，使表盘内指针指示的压力值能清楚易见。表盘玻璃破碎或表盘刻度不清的压力表应停止使用。
- 2) 压力表的连接管要定期吹洗，充油耐震压力表说明，以免堵塞。用于含有较多油污或其他粘性物料气体的压力表连接管，尤应勤于吹洗。
- 3) 压力表经常注意检查压力表指针的转动与波动是否正常，检查连接管上的旋塞是否处于开启状态。
- 4) 压力表必须定期进行校验，已经超过校验期限的压力表应停止使用。在锅炉和压力容器正常运行过程中，如发现压力表指示不正常或有其他迹象，应立即检验校正。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

准确度等级：

- 1、压力表的准确度等级是反映被检表与精密表进行比对中，压力表指示值与真实值接近的准确程度。它

等于基本误差与测量上限比值的百分数，是依据校验中所产生误差的大小来决定的。

2、中国一般工业用压力表共分为4个准确度等级，符合JJG52-1999

《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程对压力表拟定的允许误差。这4个准确度等级是：1级、1.6级、2.5级、4级。允许误差（按测量上限的百分数计算）分别为 $\pm 1\%$ 、 $\pm 1.6\%$ 、 $\pm 2.5\%$ 、 $\pm 4\%$ 。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

真空压力表的分类：

真空压力表是以大气压力为基准，耐震压力表如何充油，用于测量大于和小于大气压力的仪表。压力表（图12）耐震真空压力表作为耐震压力表的一个分类，用于振动和压力有波动下，测量无腐蚀，无结晶的介质的负压。电接点真空压力表和电接点真空表铜及铜合金无腐蚀作用，无爆炸危险的非结晶不凝固的液体，气体等介质的（压力）和负压。不锈钢压力真空表用于测量对不锈钢316，316L及0Cr18Ni12MO2Ti无腐蚀作用的液体，气体介质的压力和负压，全不锈钢对环境有更强的耐蚀能力。耐酸压力真空表用于测量硝酸及碱类液体介质的压力和负压；耐酸真空表用于测量硝酸及碱类液体的负压。

充油耐震压力表-昆山圣科仪器仪表公司-耐震压力表如何充油由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。昆山圣科仪器仪表有限公司为客户提供“工业用压力表，膜合式压力表，充油耐震压力表”等业务，公司拥有“SHINKEG,P牌，PRO,SK,KK,WEKSLER”等品牌，专注于显示仪表等行业。，在江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡志杰。