

斗轮堆取料机供应商 千仞机械设备科技公司 晋城斗轮堆取料机

产品名称	斗轮堆取料机供应商 千仞机械设备科技公司 晋城斗轮堆取料机
公司名称	千仞机械设备科技（无锡）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东港镇东湖塘阳光工业园区阳光路 2号
联系电话	13812037798

产品详情

斗轮堆取料机是一种安装在轨道上的装载/卸载机器，它使用斗轮连续拾取材料，并使用机器上的带式输送机连续堆叠材料。它是散装材料(散装材料)堆场中的一种特殊机器。斗轮堆料机是在斗轮挖掘机的基础上发展起来的. 它可以与卸载(船)机、带式输送机和装载(车)机组成堆场运输机械化系统，生产能力可达每小时1万吨以上。斗轮堆取料机的操作具有很强的规律性，易于实现自动化。控制模式包括手动、半自动和自动。

为保证堆取料机正常工作，晋城斗轮堆取料机，要求工作现场建立严格的交接班和操作人员定时巡视制度。要求操作和维修人员在现场经常进行巡视，在出现故障时能及时发现并得到处理，本机设有多种报警、保护装置，当一些部位发生故障，斗轮堆取料机供应商，就会通过电控系统在中控室和现场发出声光报警信号，提醒操作人员查明原因，及时检修，排除故障。

下面我们来了解一下日常对堆取料机重点巡检的内容：

- 1、刮板输送链条的润滑，要求滴油点应对准内外链板的缝隙。
- 2、刮板驱动装置运转情况，减速机不得有异常噪音，温升不应大于40 。

- 3、刮板装置中的刮板体表面固定的耐磨板磨损情况，当其磨损程度达到本体的三分之二时，应及时予以更换。
- 4、刮板装置中的中间导轮栓接是否有松动现象，如有松动应及时紧固。
- 5、导槽衬板磨损情况，当其磨损到危及导槽本体时，斗轮堆取料机公司，应及时更换衬板。
- 6、刮板运行中是否有偏斜现象，若偏斜可调整链轮尾部张紧装置中的螺杆、螺母以使支撑刮板的两链条预张力一致。
- 7、吊挂料耙的钢丝绳磨损情况，磨损严重时应注意观察、及时更换。
- 8、料耙沿支撑轨道运行及换向是否平稳，有无异常声音。
- 9、料耙滚轮及轨道的磨损情况是否危机正常工作状况。
- 10、端梁行走机构运行是否平稳，调车换向是否可靠，开式齿轮啮合情况。

另外，斗轮堆取料机是目前国内大型松散物料堆取的主要设备，在煤碳、矿山、港口等地应用广泛。由于工况复杂，物料运输普遍存在粒度大、速度快等特点，导致物料冲击较大，所以在落煤管及煤斗等物料冲刷面应设置耐磨衬板，斗轮堆取料机供应，以防止金属结构件的磨损和过早损坏。

由于新型的取料机应用装置，相关的设备和应用设备的技术领域，通过四连杆机构的机构结构取料机，其四连杆机构穿过销轴，它连接到旋转底座使操作头上下移动，旋转座设置在旋转轴，并且该旋转轴可旋转地与旋转机构，该材料从管件内部注意避免外部损伤管件，其它大大提高了产品的评级率，，经济实用，使用方便，具有良好的材料回收效果，适合广泛推广。

目前取料机设备至少包括输送机构，输送机构包括轨道，载体和在原料地板上凸起，并且输送机布置在运输地板上，并与供给管路连通的多个间隔开，目前提供的取料机设备布置得更合理，从而提高了该区域取料机的利用率。

斗轮堆取料机供应商-千仞机械设备科技公司-晋城斗轮堆取料机由千仞机械设备科技（无锡）有限公司提供。千仞机械设备科技（无锡）有限公司是江苏无锡,行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在千仞机械设备科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创千仞机械设备科技更加美好的未来。