

# 玻璃上片切割一体机 旭锐玻切 玻璃上片切割一体机加工厂

产品名称	玻璃上片切割一体机 旭锐玻切 玻璃上片切割一体机加工厂
公司名称	山东旭锐自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照高新区艳阳路88号（山东路北）
联系电话	18363395555 18363395555

## 产品详情

### 玻璃切割机的维修与保养

#### 一、风机清洁

风机长时间的使用，会使风机里面积累很多的固体灰尘，让风机产生很大噪声，也不利于排气和除味。当出现风机吸力不足排烟不畅时，首先关闭电源，将风机上的入风管与出风管卸下，除去里面的灰尘，然后将风机倒立，并拨动里面的风叶，直至清洁干净，然后将风机安装好。

#### 二、镜片的清洁（建议每天工作前清洁，设备须处于关机状态）

激光玻璃切割机镜片中央向边缘旋转式擦拭。3号镜片与聚焦镜需要从镜架中取出，用同样的方法擦拭，玻璃上片切割一体机，擦拭完毕后原样装回即可。

由于缺乏数控切割软件技术，国产和进口品牌的玻璃切割机在使用过程中普遍存在切割生产效率低、钢材和耗材浪费严重的问题，具体表现在以下几个方面：

1.无法实现自动切割:数控系统上没有自动切割工艺和参数数据库，玻璃上片切割一体机批发厂家，切割工人只能通过经验和眼睛观察手动控制穿孔过程、切割速度和角落加减速，无法实现自动穿孔和自动切割，无法有效发挥玻璃切割机的生产效率。

2.单件切割和热切割变形:每个零件必须预热穿孔并逐个切割，不使用共边、借边、桥接等\*\*\*切割方法不仅容易发生热切割变形，而且火焰预热穿孔耗时耗材，玻璃上片切割一体机加工厂，切割效率低，等离子切割嘴损耗严重。

3.切割质量问题:如零件引切点过度、零件转角过度、切割面过度倾斜、圆形零件切割时圆形变形或不闭合、大尺寸零件切割误差严重、切割变形不闭合等严重切割质量问题。

### 如何避免玻璃切割机出现问题？

智能化玻璃切割机事实上工作中的整个过程中，运用一些小技巧就可以很好地减少设备故障率。那么如何避免玻璃切割机出现问题呢？

- 1、设备故障应及时处理，玻璃上片切割一体机规格，并根据设备维护和维修的要求，定期检查，及时了解设备运行情况，及时处理临时性小故障，不因小故障耽误维修，不影响使用，会造成更大的故障甚至安全事故。
- 2、应注意的是，不能在设备能承受的重负荷下进行工作，在这种情况下应使用设备，以保证机器负载的均匀增减，使设备处于负载变化的相对稳定状态，防止减速机和升降系统的运动上升和下降。
- 3、按照检修制度的要求，合理分工进行岗位检查和检查，明确相应的责任，有责任就有压力，有压力就有动力顺利开展工作，奖优罚劣的激励机制使岗位检查工作得以长期发展。

玻璃上片切割一体机-旭锐玻切-玻璃上片切割一体机加工厂由山东旭锐自动化科技有限公司提供。山东旭锐自动化科技有限公司在玻璃工业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，旭锐自动化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐总。