

保鲜库造价 沂星制冷设备

产品名称	保鲜库造价 沂星制冷设备
公司名称	沂水沂星制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂沂水沂城街道东二环东50米
联系电话	13563933137

产品详情

冷库制冷压缩机偶然停止运行或制冷量突然下降的现象

常见原因有：

电动机不能启动，主要由于供电电路、控制电路及电动机本身出了故障。

电动机拖不动，主要由压缩机咬煞或阀门漏气等原因造成。

运行中突然停车，主要由吸气压力过低、排气压力过高、润滑油压力太低、电动机超载等引起。

制冷量不足，主要由蒸发器结霜太厚、冷冻室的密封及绝热性能差、膨胀阀流量太大、系统内有空气、制冷剂充注过多、过滤器不畅通、膨胀阀堵塞、制冷剂不足、蒸发器里有油等原因引起。

不制冷；主要是系统中制冷剂不能循环流动所致。

压缩机本身的故障。制冷系统发生故障后，必须分段检查，查明原因，采取合适的措施予以排除。

冷库安装时对于室外机组的安装也应该具有相应的了解，在寒冷地区，那么就应该考虑当地降雪量，选择适合自己的平台高度.一般性要高于地面的基座，如此才能够减少地面上的水分或者是雨雪的侵袭，为了使得空气得到一定的流通，建议和墙壁之间的距离也应该保持好，如果可能的话应该尽可能的增加距离，同时也应该留下足够的空间，如此才能够在今后的维护工作中，可以将机壳打开来进行维修。

减少冷库保温库房冷量损失：

3、定时及时除霜：冷风机运行中，由于霜层的逐渐增厚，传热系数下降，风量减少，风机功率增加，冷风机产冷量急剧下降。因此，保鲜库选哪家，冷风机运行一定时间后，必须融霜。

4、减小冷库门冷气损耗：冷藏库门要随开即关，减小开门负荷损失。如冷库门开启时间延长一倍，冷损耗会增加数倍，同时冷库门打开时间较长，还会使库外的高湿空气，在门洞处极易结霜和结露，从而破坏库体结构。研究表明，对于冷气外泄，冷藏库门的高度比其宽度影响大得多，因此应尽量降低其高度。

保鲜库造价-沂星制冷设备(图)由沂水沂星制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沂水沂星制冷设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制冷设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!