

# 利凯士得看房电动老爷车

产品名称	利凯士得看房电动老爷车
公司名称	苏州利凯士得电动车有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	利凯士得:利凯士得 LK-06:LK-06 苏州:苏州
公司地址	苏州市中街路112-124号
联系电话	15106205189 13913152649

## 产品详情

苏州利凯士得电动看房车优势：1、车身自重大于700KG，保证所有部件的使用寿命。减少顾客使用困扰。2、进口美国TROJAN电池系统，ADC电机，动力强劲，电池寿命长，满负荷使用寿命 3年。3、后桥低噪声，免维护，故障率低，设计使用寿命>8年。4、控制器为柯蒂斯牌，性能稳定，功耗低。5、车身外壳采用“PP”汽车\*\*材料，相比玻璃钢，具有赖老化，抗撞击的优点。6、综合优点：外观靓丽、技术成熟（同一产品已有6年制造经验）；故障率低、产品经久\*\*；保养简单、维修捷方便。真正的让用户买的放心，用的放心。电动看房车作为翠绿色代步车，将在21世纪给大家社会经济发展造成巨大的变化。紧密结合现如今全球性智能科技的趋势，将电动车作为中国进入21世纪汽车产业的切入点，不只是维持在我国汽车产业性坚持\*\*驱动发展趋向的战略选择。电动老爷车充不了电原因分析：1、故障现象:起动后在行车中电流表指针回正过，或电动老爷车蓄电池温度偏高，且长时间行车后电流表指针仍指+\*\*以上。2、故障原因:(1)电动老爷车蓄电池劳损。(2)存在内部短路故障。(3)板上活性物质脱落以致容量过小。(4)板硫化或负板硬化。3、故障诊断与排除:对于电动老爷车蓄电池充不进电的故障诊断，要根据故障现象与其使用情况综合分析作出判断。若电动老爷车蓄电池使用了一年以上，出现上述现象，一般为电动老爷车蓄电池已劳损衰竭，应换用新件。若电动老爷车蓄电池温度偏高，且长时间行车后，电流表指针仍指+\*\*以上，可用高率放电计检测来查明。如果测得某单格电压\*\*1.5V，说明此单格内有短路故障，应拆开检修。电动看房车正常情况下，环境温度越高，电池使用越频繁，使用时间越长，水的损耗越。正常液面检查周期：建议夏季每半月一次，冬季每月一次。对于使用\*过一年以上的电池，视情况适当缩短检查周期。